

地理式消防箱泵一体化泵站的常见问题及解决办法

产品名称	地理式消防箱泵一体化泵站的常见问题及解决办法
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	30000.00/件
规格参数	品牌:思源 型号:XBZ-360 有效容积:360m3
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

盐城思源给排水设备有限公司保维修或消防箱泵一体化泵站厂家维修盐城思源给排水设备有限公司提供售后服务。盐城思源给排水设备有限公司

地理式消防箱泵一体化泵站的常见问题及解决办法

1、空气开关跳闸

如果出现此类情况，这说明主回路有短路现象，需检查电机及电源线。

2、按钮失效

为什么会按钮失效呢？这是因为控制回路保险管熔断了。这个很简单，我们更换保险管就可以解决

3、水泵转速上不去

原因：给定压力设定过低，出现此现象我们重新调节压力便可。

4、电动机出现反转

电动机反转，其原因是电源线接反，次水泵回路止回阀损坏。应该检查止回阀电源线，换止回阀，电源

地理式消防箱泵一体化泵站遇见故障应该怎么办？

1、空气开关跳闸原因：主回路有短路现象

处理方法：检查电机及电源线

2、按钮失效原因：控制回路保险管熔断

处理方法：换保险管

3、水泵转速上不去原因：给定压力设定低

处理方法：重新调节压力

4、电动机反转原因：电源线接反次水泵回路止回阀坏

处理方法：检查止回阀电源线，换止回阀电源线换相