

石嘴山超高压电动泵 星科液压 超高压电动泵

产品名称	石嘴山超高压电动泵 星科液压 超高压电动泵
公司名称	德州市星科液压机具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市七西工业园
联系电话	13792240060

产品详情

超高压电动泵

液压油的问题历来被认为是导致液压系统故障的罪魁祸首，由于篇幅所限，在此不再赘述，只对个别典型问题作一些说明。如ZB型油泵建议采用粘度随油温变化小的液压油，其粘度范围在20~100cst以内，日喀则超高压电动泵，环境温度在15 以上时，建议采用上稠40—2、30号机械油、30号机床液压油，环境温度在25 以下时，石嘴山超高压电动泵，建议采用YH-10航空液压油;国产 型和CB-4型齿轮泵、YB型叶片泵推荐采用20号机械油。

超高压电动泵

在我公司一些调查工作中得知，很多用户在使用液压电动泵时会遇到很多的故障问题，其中就是液压电动泵出水故障，超高压电动泵，那么应该怎么解决以及预防这种故障呢？下面就来一起了解下吧！大流量电动泵适用于端子压著，电缆切断，穿孔输配电盘等50多种功能。

据介绍可以得知，液压电动泵电机正常运转但出水量少或根本不出水。这种情况应首先检查水泵的密封，检查时应先拔下电源插头，用手堵住吸水口，把水泵灌满水，用嘴衔住出口使劲往里吹气，观察电动泵泵头是否漏水，漏水之处也就是密封损坏之处。除此之外对于液压电动泵的使用常见的故障部位有吸水口垫、出水口垫、叶轮盖垫，维修时应更换。若无满水现象，多是叶轮损坏、吸水室和出水室之间的挡水内隔蚀穿、泵头挡水隔磨平、叶轮和泵壳的间隙增大等，应更换叶轮和泵壳。用户购买后只要将液压泵站与主机上的执行机构（液压油缸或油马达）用油管连接，液压机械即可实现各种规定的动作和工作循环。更换跌轮时应注意彻底清除泵内残余的铜叶片，以免再次损坏新叶轮。

生产各种专用液压系统。生产检测程序严谨，手段齐全，产品性能稳定，质量可靠。下面我们就着重介绍一下它的优势和使用。

电动泵的特点有：

(1)电机下部装有橡胶调压膜，当电机开停或负荷变动引起电机体内的压力变化时，可由橡胶调压膜自动调节内部压力;

(2)电动泵采用离心式叶轮，单级扬程高、结构紧凑。

电动泵的使用条件：

- 1、温度应不高于20 ；
- 2、液体中，固体物含量按质量计，不大于0.01%;
- 3、液体酸碱度PH值为6.5-8.5;
- 4、氯离子含量不大于400毫克/升;
- 5、电泵"开"、"停"不宜频繁。

石嘴山超高压电动泵-星科液压-超高压电动泵由德州市星科液压机具有限公司提供。德州市星科液压机具有限公司（www.xkyeya.com）是从事“大吨位千斤顶,超高压电动泵,液压油缸”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！星科公司的系列电动泵是由油泵、控制阀、油箱、电机、仪表等组成的一种独立完整的液压泵站。联系人：张艳强。