

# 无管道通风柜生产厂家 朝晖实验室设备 中山通风柜生产厂家

产品名称	无管道通风柜生产厂家 朝晖实验室设备 中山通风柜生产厂家
公司名称	广州市朝晖实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区广汕公路长平路段236号
联系电话	13416197639

## 产品详情

广州市朝晖实验室设备有限公司积累了丰富的实验室工程设计和施工的经验，并一直不断的探索市场需求，开拓创新，致力于打造一流的实验室系统集成商。公司主营业务有：净气型实验室用通风柜、化验室用通风柜哪家好、步入式通风柜价格、玻璃钢通风柜设计、实验室的不锈钢通风柜、钢木通风柜生产厂家、化验室用通风柜价格、玻璃钢通风柜厂家直销等。

### 实验室通风系统设计要点

#### 1进风和排风系统设计原则

(1) 当化验室的排风量较大时，应设置室外新风补风系统，并计入新风负荷。

(2) 同一个实验室内的所有排风装置宜合用一个排风系统。工作时间连续使用排风系统的实验室应设置补风系统，补风量宜为排风量的70%，并应根据工艺要求对送风进行空气净化处理。对于采暖地区，冬季应对送风进行加热。送风气流不应破坏实验室排风装置的正常工作。通风柜生产厂家

(3) 化学类实验室内排出的气体均需直接排出室外，而不能循环利用。因此，除非化学实验室也有洁净要求否则均需保持其相对于相邻区域为负压。产生有毒、腐蚀性或高温气体的实验室，必须将其排风进行处理并达到安全排放标准。

(4) 实验室内的实验操作应在带有排风的通风柜（或排风柜）内进行。排风柜的排风量应确保工作窗口的面风速大于或等于0.5m/s。

(5) 凡排风柜排出的有害气体与别的排风柜排放的气体混合后，可能引起燃烧、爆炸或者毒性加剧的

,不得合并于一个系统。

(6)除通风柜的局部排风外,实验室内还应有全室排风。实验室内的总排风量折合房间换气次数每小时应大于或等于6次。

(7)用于补给实验室内排风的新风补给系统应是不含回风的直流式系统。

(8)除洁净型实验室外,一般实验室的新风补风量应略小于房间的总排风量,以使室内相对于走道或办公室之间保持微负压。

(9)对温湿度有控制要求的实验室,为节省采暖、空调能耗,避免室内温度波动,可采用补风式通风柜。排风量的70%左右采用室外空气由上部风口供给,外排型通风柜生产厂家,其30%左右则由新风系统补充。通风柜生产厂家

广州市朝晖实验室设备有限公司引进多条生产线,工作效率极高,结合现代化的工艺手段和坚持不懈的开发精神,凭借团队强大的凝聚力和多年在实验室规划中取得好成绩,公司主营业务有:实验室步入式通风柜、实验室的通风柜生产厂家、补风型全钢通风柜、净气型全钢通风柜、全排风式不锈钢通风柜、落地式通风柜生产厂家、步入式通风柜型号、实验台不锈钢通风柜等。

### 通风柜操作程序

通风柜生产厂家即使在具有特殊通风柜设计的设备中,只有在有效使用设备的情况下才能实现高效率。遵循正确的操作程序是关键。每种类型的通风柜都有自己的一套制造商的说明和程序。但是,良好的实验室通风柜程序的例子通常包括以下内容:

1.当通风柜内部有大型设备时,将架子放在设备下方,以便空气可以在其下方流动。

2.除非在调试设备或在通风柜中工作时,始终保持通风柜关闭。

3.将任何容器或设备放在距离通风柜面6英寸或更远的地方。

4.为了能大限度地提高性能,请尽可能保持通风柜窗扇关闭。如果发生停电,请将通风柜窗扇降低到1英寸以内。允许一些空气继续流入通风柜,以此来产生烟囱效应。通风柜生产厂家

### 特别注意

1.如纸制品,无管道通风柜生产厂家,化学擦拭巾和铝箔。诸如这些的轻质材料很容易被吸入排气口,阻碍气流。

2.如果使用台式通风柜，补风型通风柜生产厂家，请使用滑动窗扇屏障。它可以保护你，让你的脸部保持在工作区域外。

广州市朝晖实验室设备有限公司将品质与诚信真正落实到每一个服务环节，从而达到互惠互利、共同发展的目的。公司主营业务有：落地式通风柜型、不锈钢通风柜生产厂家、不锈钢通风柜生产商、变风量式不锈钢通风柜、试验台步入式通风柜、钢木化验室用通风柜、补风型实验室用通风柜、外排型通风柜价格、不锈钢通风柜生产厂家等。

### 改如何保养和维护通风柜

为维护操作人员之安全及延长通风柜之寿命，中山通风柜生产厂家，排气系统应随时维持正常运作之状态，以下几点建议每3个月进行一次保养:通风柜生产厂家

1.使用中性清洁剂清洁刷洗柜内各部，包含玻璃视窗、内衬板及导流板内外；

2.润滑调节门之滑轨、拉索及平衡滑轮。

以下几点建议每6个月进行一次保养：

1.检视调节机械装置是否有腐蚀或损坏；

2.检视各风扇、马达、转轴及轴承是否运转正常；

3.测试各遥控装置（水龙头，气体拷克）是否可正常运作；

4.检视排气出口管路特别是排气罩与管路连接部份是否有泄漏现象；

5.检查排气罩内部，特别是弯管部是否有杂质堆积。

当检查有不正常现象时，应立即依规格更换损坏或不良零配件；

无管道通风柜生产厂家-朝晖实验室设备-中山通风柜生产厂家由广州市朝晖实验室设备有限公司提供。广州市朝晖实验室设备有限公司（[www.zhaohuisy.com](http://www.zhaohuisy.com)）位于广州市黄埔区广汕公路长平路段236号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前朝晖实验室设备在实验室专用设备中享有良好的声誉。朝晖实验室设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。朝晖实验室设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。