

百色时风3吨降尘三轮雾炮洒水车厂家报价目前介绍

产品名称	百色时风3吨降尘三轮雾炮洒水车厂家报价目前介绍
公司名称	山东启程专用车销售有限公司
价格	.00/辆
规格参数	品牌:多种可选 型号:多种型号 产地:山东菏泽
公司地址	山东省菏泽市郓城县张营镇大人村266号（注册地址）
联系电话	15063476966

产品详情

百色时风3吨降尘三轮雾炮洒水车厂家报价目前介绍

自吸泵是洒水车的重要组成部分，关系着东风洒水车的使用状况，所以我们要时刻关注自吸泵的工作状态，下面是小编整理的洒水车自吸泵比较常见的故障及其解决方法：1、难启动或不能启动，且伴有“嗡嗡”的声音。4、泵内流道堵塞或被卡住。5、泵或进口管道内有杂物。4、泵内流道堵塞或被卡住。