

# 大型钢板库 山东新天宇钢板仓公司

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 大型钢板库 山东新天宇钢板仓公司 |
| 公司名称 | 山东新天宇建设安装有限公司    |
| 价格   | 面议               |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 山东聊城经济开发区        |
| 联系电话 | 13206350958      |

## 产品详情

大型钢板库的集成系统包括由仓体、保温层，仓体由至少两排装配式钢板单仓组装而成，每排钢板单仓包括至少一个钢板单仓，钢板单仓的顶部被封闭铺平后设有入料口和观察口，相邻两排钢板单仓顶部的连接处铺设布料皮带输送机、布料小车，布料皮带输送机的进料端与设置在仓体一侧的提升机的出料端相对接；每排钢板单仓的底部下方设有出料皮带输送机，出料皮带输送机的出口端与集运皮带输送机相对接。钢板单仓包括基座，在基座中倒置安装由下椎体，基座的横梁上固定有数个立柱，相邻两个立柱之间安装有仓板，下椎体的底端设有排料阀，排料阀的正下方设有出料皮带输送机，相邻两个钢板单仓通过共用立柱和基座上端横梁相互连接成仓体。

大型钢板库的立柱包括数个挡板，每个挡板的两侧设有与挡板成相同夹角的翼板，相邻两个挡板的翼板交错首尾重叠连接构成中空的棱柱状的立柱，挡板的外侧设有连接板，立柱通过连接板相互连接后向上延展。

大型钢板库的短接板与下立板之间的夹角 大于上斜板与上立板之间的夹角 ，立柱的内腔中灌注有水泥。钢板单仓的内壁上设有物料导流管，物料导流管的顶端与储料仓侧壁的顶端相平齐，物料导流管的底端与下椎体的上沿相平齐，物料导流管的管壁自下而上设有数个物料出口。

大型钢板库的仓体内设有料位高度感应装置、温度感应装置、湿度感应装置，大型钢板库，料位高度感应装置、温度感应装置、湿度感应装置与电气控制装置相连接。钢板单仓的底部设有通风网管，通风网管与高压风机相连接。保温层沿着仓体的外壁铺设，保温层底部延伸至地面，保温层的顶端高出仓体的仓顶，呈人字形封顶，布料皮带输送机、布料小车、提升机均封闭在保温层之内。

- 1、单库容量大：单库水泥容量5000到100000吨，已有各大企业投入使用，运行情况良好。
- 2、投资省：吨储投资与传统混凝土库相比节约30%—50%。
- 3、出库率高：出库率稳定在95%以上。
- 4、工艺布局灵活、使用；根据现场及客户要求可以灵活布局。
- 5、大型钢板库环向联接的焊接方式采用搭接焊，库体采用环向板搭接的方式，减少了储料挂壁现象，减小了竖向摩擦力。同时在钢板联接处增设加强板或型钢，降低了库壁钢板的应力状态，改善了库壁钢板受力情况。
- 6、钢构为组合界面，使库体的安全性更高，该结构是大型钢板筒仓圆周方向上每间隔1米左右设一竖筋，环向上还有多道加劲肋。这种结构具有更强的抗震性、库体抗变形力和库体承载力。

根据我们对大型钢板库的检查主要检查是否材料有损坏的外表和一些腐烂的现象，关于水泥库产品的苍顶苍底产品的日常维护和检修，有许多人不知道，定期检查仓顶盖板是否完好，紧固螺栓是否松动，定期对仓顶平台进行检修，以防进料孔，平台板，防雨圈漏雨，构件外表产生锈斑等，如有锈斑应及时处理，定期对整体焊接式仓顶，对仓顶焊缝进行检查，根据检查情况确定必要的防腐处理，接下来山东新天宇建设安装有限公司给大家讲解下水泥钢板库的维修应该注意哪些。

- 1.首相考虑场地问题，需要做好相应的尺寸测量同时预留出一定的安装安全距离，为初次安装的车辆运输提供佳路面畅通条件。
- 2.要做好相应的配套准备，因为大型水泥库产品一旦安装完之后对应的其他配套配置都要时间做好。
- 3.选择一家专业，口碑好，信得过的合作厂家。

大型钢板库-山东新天宇钢板仓公司由山东新天宇建设安装有限公司提供。山东新天宇建设安装有限公司(www.xtygbk.com)是一家从事“钢板库,钢板仓,大型钢板库,大型钢板仓,气化管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新天宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使新天宇钢板仓在仓储设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.hjgbc.cn)还是从事黑龙江钢板仓，黑龙江钢板库，黑龙江大型钢板库的厂家，欢迎来电咨询。