

木工机械刀片 南京机械刀片 马鞍山东璇机械

产品名称	木工机械刀片 南京机械刀片 马鞍山东璇机械
公司名称	马鞍山市东璇机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇大溪开发区
联系电话	13645158790

产品详情

金属行业已经朝着精度高的方向发展，那么用来对钢板开平和分切的纵剪圆盘刀片自然是需要超高的精度，而平行度是精度里面的一个重要的指标，食品机械刀片，目前世界上在生产滚剪机刀片方面精度最高的是德国，500mm直径的圆刀平行度最高已经能控制在0.001mm内。

国内的精度相比比较起来，因为受制于设备和技术方面的原因，圆盘刀片的平行度上还达不到这么精密，但是也已经能够完全满足国内各行业对刀具的平行度要求了。经过研磨的刀片目前精度可以控制在0.002mm内，而平行度也已控制在0.003左右，技科精密制刀厂生产的纵剪机元圆盘刀片的精密已经能够达到0.003mm以内，再发展几年技科会购置更加先进的设备，塑料机械刀片，努力让精度接近德国制造的水准，为国内的刀具行业发展提神打气。

强力破碎机刀片主要使用在强力破碎机上，刀片采用SK5，T10，9crsi，木工机械刀片，6CrW2Si等，热处理硬度HRC55-58。是用于大型塑料粉碎的一种机械刀片。强力破碎机刀片的组成部分有定刀，爪刀，螺旋滚刀，由爪刀，螺旋滚刀高速旋转刀片来破碎塑料制品，可有效提高生产效率，粉碎颗粒均匀等优点，南京机械刀片，强力破碎机刀片组合结构制造工艺比平刀复杂，具有抗冲击、耐磨、耐高温等特点，主要用于破碎片材、管材、型材、板材和包装材料等塑料制品。

在安装圆刀片的过程中我们经常会遇到许多问题，我们为此做出以下归纳和解决方法。

一、元件脚切不断；

- 1、是整块PCB元件脚或部份得分清楚，检查PCB板厚度和材质，是否因高温焊接过程中PCB变形而导致。
- 2、轨道与圆刀片的距离间隙可调小。
- 3、是否圆刀片使用时间过长，出现小缺口，而未磨。

二、圆刀片在运转时有跳动处理；

- 1、检查圆刀片安装是否到位。
- 2、检查切脚机工作安装面是否有杂物。
- 3、检查内径与转动轴之间间隙。

三、圆刀片有缺口；

- 1、切脚机没有进行5分钟空转而开始进行工作。
- 2、元件脚直径太大，可通过调整刃口的角度来处理，具体角度要根据元件脚直径大小来定。

木工机械刀片-南京机械刀片-马鞍山东璇机械由马鞍山市东璇机械科技有限公司提供。“机械刀片,圆刀片”就选马鞍山市东璇机械科技有限公司（www.chenxindaopian.com），公司位于：马鞍山市博望区博望镇大溪开发区，多年来，马鞍山东璇机械坚持为客户提供好的服务，联系人：经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。马鞍山东璇机械期待成为您的长期合作伙伴！