

大理石路沿石 大理石路沿石厂家 圣鑫石材

产品名称	大理石路沿石 大理石路沿石厂家 圣鑫石材
公司名称	五莲县圣鑫石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园
联系电话	13336238009

产品详情

花岗岩路沿石裂纹出现的原因

气温变化时，自然界物质就会出现热胀冷缩，水的物理特性则不同。水密度在4℃时，水分子独立而且自由流动。当从4℃降至0℃（冰点）时，就会结冰，冰中分子呈现立体三维状，排反序列式样，这样子的布局易留下较多“空缝隙”，密度会降低。试验证明，水结冰后，体积增加0.11倍。即将结冰时，水进入路牙石孔缝后遇冷结冰，体积变大，会膨胀路牙石中的微细孔，路牙石会吸到更多的水进微孔中，细缝隙被胀大，反复循环，使路牙石的膨胀裂纹。

五莲花路沿石施工注意事项

五莲花路沿石在保障行人安全，保护车辆安全方面起到了很大的作用，因此在施工时也要格外注意，一些细节也不能忽视。这些细节往往表现为：

一、接缝处错位不超过1mm，大理石路沿石厂家，侧石和平石要在中间均匀错缝，侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按照设计半径专门加工弯道，砌筑时保证线型流畅，拼缝紧实。弧形侧石须人工精凿后抛光处理，路沿石后背应用土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。

二、路沿石要座浆砌筑，座浆要密实，严禁塞缝砌筑。五莲花路沿石勾缝时须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1:2.5水泥砂浆灌缝填实。侧平石勾缝，大理石路沿石，安砌后适当浇水养护。

三、路沿石切忌前仰后合，侧面顶线顺直圆滑平顺，大理石路沿石报价，无高低错牙现象，平面上下错台，内外错牙现象。

五莲花路沿石表面出现裂纹怎么办

一、可以到市场上购买五莲花路沿石密封剂，在五莲花路沿石上刷涂一到两次。这种密封剂对锈斑有独特的清理效果，大理石路沿石，大概半个小时左右就会清除。这时候用清水把五莲花路沿石上残留的密封剂擦干净就可以了。

二、有些五莲花路沿石因为本身含水量过高，容易出现裂纹，这种情况就需要做回温处理，一般回温到5-40 之间，将水分烘干就可以了。

三、定期清理五莲花路沿石表面的灰尘。可能有人会有疑问，灰尘难道也会对五莲花五莲花路沿石造成损害吗？这个答案是肯定的，不要小看了灰尘的腐蚀作用。大面积的护栏建议使用洒水车喷洒，然后用干净的棉布擦拭就可以了。

大理石路沿石-大理石路沿石厂家-圣鑫石材由五莲县圣鑫石材有限公司提供。“五莲花,五莲红,五莲灰,芝麻灰,路沿石,门牌石,火烧板”就选五莲县圣鑫石材有限公司(wlyingyuan.tz1288.com)，公司位于：山东省日照市五莲县石材产业园，多年来，圣鑫石材坚持为客户提供好的服务，联系人：孙有梅。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。圣鑫石材期待成为您的长期合作伙伴！