

大型锥形卷板机 马鞍山巨德机械 锥形卷板机

产品名称	大型锥形卷板机 马鞍山巨德机械 锥形卷板机
公司名称	马鞍山市巨德机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市博望区博望工业园
联系电话	18605556929 18605556929

产品详情

三辊卷板机的操作

三辊卷板机操作的要求：

- 1、操作工必须仔细阅读卷板机说明书，严格按操作规程操作，严禁卷板机带病运行，严禁违规操作。
- 2、定期检查卷板机运行状态，只有符合运行条件时，经考核合格持有卷板机上岗证的操作人员方可操作。
- 3、翻倒架完全复位（操作台上翻倒复位指示灯亮）及平衡油缸已上升至高点时，卷板上辊升降、下辊正反转、托辊升降操作方可进行。
- 4、只有上辊在高时（触摸屏上上辊上位指示灯亮），然后触摸屏在翻倒界面时，按前后支撑缸上升到位后（即触摸屏上前后支撑缸上限位灯亮时），再按平衡油缸下降按钮即压到上辊尾巴时（预压量控制在4-5mm左右，不宜过多，否则会造成上辊尾巴过度弯曲，损伤上辊及其它工件，以卷板机翻倒机架能够翻倒自如来设定平衡缸下降值），翻倒架方可翻倒，翻倒架前方（即外侧）严禁站人。（特别提醒：因该卷板机底盘地脚螺栓还未灌浆，请即时灌浆，锥形卷板机，待水泥砂浆完全凝固后，旋紧地脚螺栓后，方可按规定程序实施卷板机翻倒架翻倒/复位操作。）

数控卷板机工作效率

对卷板机有一定了解的用户都知道，卷板机是一种利用工作辊使板料弯曲成形的设备，是一种重要的加工设备。卷板机在工作时，通过液压力、机械力等外力的作用，使工作辊运动，从而使板材压弯或卷弯成形。根据不同形状的工作辊的旋转运动以及位置变化，三棍锥形卷板机，可以加工出椭圆形件、弧形件、筒形件等零件。

数控卷板机工作效率，使用寿命加长，为用户营造更大的盈利空间。

- 1、检查数控卷板机和各连接螺丝是否松动、皮带松紧度是否正常。
- 2、工作中定时清理数控卷板机炉子接合部位落下的物料。
- 3、检查数控卷板机是否走偏，接头连接是否完好，大型锥形卷板机，应及时调正修理。
- 4、夜间炉火没有全清除、灭掉，必须有人值班，预防炉火着起来毁坏设备。
- 5、机修工应及时给各部件加黄油、机油，定时检查各机器是否有异常声音，如发现及时处理，定期检查各零件是否缺少，锥形卷板机哪家好，如发现缺少，及时补上。

卷板机该设备在运转的时候要注意一些什么。

- 1、一定要在工件放平稳、位正后才能开车工作操作，并应明确信号，规定一人指挥。
- 2、滚卷较厚、直径较大的筒体或材料强度较大的工件时，应少量下降动轧辊并经多次滚卷成型。
- 3、手不得放在被卷压的钢板上，并禁绝用样板进行查看，停机后方准用样板查看圆度。
- 4、滚卷较窄的筒体时，应放在轧辊中间滚卷。
- 5、卷板机作业时，工件上严禁站人，也不得在已滚好的圆筒上找正圆度。
- 6、卷压不能整圆的工件时，滚卷到钢板结尾时，要预留一定余量，以防工件掉下伤人。

大型锥形卷板机-马鞍山巨德机械(在线咨询)-锥形卷板机由马鞍山市巨德机械科技有限公司提供。马鞍山市巨德机械科技有限公司（www.jdmt.cn）位于安徽省马鞍山市博望区博望工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前马鞍山巨德机械在机械加工中享有良好的声誉。马鞍山巨德机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。马鞍山巨德机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。