

大型中频熔炼炉多少钱「在线咨询」

产品名称	大型中频熔炼炉多少钱「在线咨询」
公司名称	北京京国艺科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京经济技术开发区科创十四街99号汇龙森三园33栋C座9层904室
联系电话	13911658966

产品详情

熔金炉产品工艺特点

以下内容由北京京国艺科技发展有限公司为您提供，今天我们来分享熔金炉的相关内容，希望对同行的朋友有所帮助！

- 1、主要通过坩埚容器把贵金属瞬间进行熔炼、提纯、铸造等工艺
- 2、针对贵金属：铂金、钯金、铑金、黄金、银、铜、钢铁、金精粉、金沙、锡灰、锡渣等高熔金金属
- 3、高炉温可达1500度——2000度
- 4、针对灰渣状金属粉提成数量高可达九成七

1-2公斤详细技术参数：

电 压：220v

功 率：2 KW

尺 寸：535*200*450 MM

频 率：10-30 KHZ

熔 金 量：1-2 KG

机器重量：15 KG

熔金速度：2分钟内融化好黄金

熔金炉提纯黄金

方法：熔金炉亦可提纯黄金，在熔金炉中放入除渣粉后，经过炉内高温，杂质就被除去了。除渣粉也叫硼砂，所有化工店有销售，售价大概是10元/合500克。

用量：1公斤黄金放20克，以此标准，适量添减。

熔金小技巧介绍

中频熔金炉不同于电阻熔金炉。电阻熔金炉是熔金量越多，用时越长；中频熔金炉的熔金量多少基本不影响熔金时间。值得注意的是，因为中频炉是通过电磁感应使黄金自己加热，所以，如果黄金量太少，例如：1g、2g使用中频炉是不容易熔化的，因为黄金太少，电磁感应太弱，温度升不上去。建议10g一下的黄金使用电阻炉熔化，10g以上的黄金使用中频炉熔化。另外，为使得熔化时间尽可能缩短，大型中频熔炼炉多少钱，应该将黄金尽可能平铺于坩埚内，这样能够使得更多的磁力线穿过黄金，提高加热效率。

以上就是关于熔金炉的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

熔金炉使用注意事项

想了解更多关于熔金炉的相关资讯，请持续关注本公司。

1. 熔金炉熔金时外部温度很低，大约40多度，有手触摸外壁，只是温温的感觉。但是炉腔内的温度非常高，因为黄金的熔点是1063度，为了熔化黄金，炉腔内的达到1100度以上的，所以在操作时一定要注意安全，戴上手套，使用坩埚钳取放坩埚，不要直接触摸熔金炉和坩埚。

2. 由于高温，坩埚内的黄金会发出刺眼的光芒，就像太阳一样。熔化过程中，不要用眼直视坩埚内部，因为这样可能会损伤你的眼睛，而且由于强光，你也看不清坩埚内的情况。如果想观察黄金熔化情况，需要戴上墨镜后，在从上方观察，但是要注意保持距离，尽可能远的观看。

大型中频熔炼炉多少钱「在线咨询」由北京京国艺科技发展有限公司提供。北京京国艺科技发展有限公司（www.jingguoyi.com）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，京国艺科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。同时本公司（www.51xianweijing.cn）还是从事钻石腰围镜，钻石显微镜，钻石编号显微镜的厂家，欢迎来电咨询。