

宣城东元风机盘管 东展空调设备 空调 东元风机盘管直销

产品名称	宣城东元风机盘管 东展空调设备 空调 东元风机盘管直销
公司名称	苏州东展空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区狮山路229号百合花公寓7幢804室
联系电话	13914978065

产品详情

使用风机盘管机组时必须注意的事项

- (1)机组的性能要稳定，尤其是电机与风机等的连接不得松动，东元风机盘管售后电话，防止产生附加噪声。
- (2)由于机组的铜管管径较小，机组的供水管上必须设置过滤器，以防止堵塞，宣城东元风机盘管，必要时在中央机房应采取水处理措施。
- (3)系统的凝结水管必须保证坡度，防止凝结水排放不畅。
- (4)风机盘管的回风口应设置空气过滤器，并且要定期清洗或更换。
- (5)空调水系统应设置自动排气阀，保证水系统不会产生气塞。

风机盘管噪声大如何应对？

据广大用户反映，东元风机盘管维修，风机盘管制冷制热效果良好，能够营造舒适的室内环境，但美中不足的就是在工作的时候会发出比较大的噪音。引发这一问题的原因是什么？用户可以采取怎样的措施来降低噪音呢？

据了解，由于当前技术水平的限制，东元风机盘管直销，国内外各类风机盘管的实际噪声级普遍偏高，国产风机盘管就噪声处理而言已经达到国际水平。

苏州东展空调设备有限公司专业提供风机盘管

风机盘管怎样才能以满足空调房间新风量的需要？

由于冷凝水系统是一个无压系统，所以冷凝管的管径大小对冷凝水的排放有重要影响，若冷凝管管径过小，会导致沿程阻力增大使冷凝水排放不畅，若管径过大又会浪费材料。一般在设计过程中，设计人员会依据设计手册中列出的冷凝管径与风机盘管负荷间的对应关系来确定冷凝管管径。在实际施工中须加强监理工作，防止施工单位不按施工图要求以小管径的镀锌钢管来替代，导致日后使用中冷凝水排放不畅。

宣城东元风机盘管-东展空调设备 空调-东元风机盘管直销由苏州东展空调设备有限公司提供。苏州东展空调设备有限公司（www.szdongzhan.com）为客户提供“东元空调,东元中央空调维修,东元中央空调销售,东元水冷柜机,”等业务，公司拥有“东元空调,东元中央空调维修,东元中央空调销售,东元水冷柜机,”等品牌。专注于中央空调等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：汪新国。