

圆片压花机价钱 圆片压花机 创科机械一键操作

产品名称	圆片压花机价钱 圆片压花机 创科机械一键操作
公司名称	永康市创科机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市炉头村自力路19-2号
联系电话	13967918540

产品详情

永康市创科机械有限公司专业生产自动卷边机，剪边卷边机，垃圾桶卷边机、割边机、压花机等产品！！

压花机可对不锈钢、铁、铝等材质进行压花操作，如何对压花机进行维护保养？压花机生产厂家创科精工与您分享：

- 1、在使用的时候一定要对机器的关键部位进行定期的检查，特别是停止运行的刹车片，使用时间长了之后会导致机器的刹车片被磨损，这样的话对于生产来说有很大的安全隐患。
- 2、要注意对压花机进行加油处理，经常使用，传输设备的链轮就会发生卡住的现象，这时候需要加润滑油。
- 3、齿轮包内部齿轮于机器出厂，即以黄油润滑，无需另行润滑。
- 4、经常检查各气路有无漏气之处，如有漏气之处，应更换接头或密封圈。
- 5、分水滤气器要经常放水，油雾器要经常加注轻机油。
- 6、压花机要经常擦拭，保持清洁，禁止在压花机上乱贴胶带。

永康市创科机械有限公司质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！

永康市创科精工机械厂热销压花机、割边机、剪边卷边机、平口机、压口机等产品!!!可以加工制造：铁锅、铝锅、不锈钢锅、三层钢锅、垃圾桶、壶杯等产品。

压花机出现能启动但不能作业，如何处理？

在这类故障较常见，开关不良、电磁阀节线圈烧毁、行程调节手柄松等，这类故障完全能讲解皮革机器能启动不能作业原因。

永康市创科精工机械厂质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！

永康市创科精工机械厂热销压花机、割边机、剪边卷边机、平口机、压口机等产品!!!可以加工制造：铁锅、铝锅、不锈钢锅、三层钢锅、垃圾桶、壶杯等产品。

压花机出现漏油现象，如何处理？

出现漏油原因在于油缸或油封老化抑或，高压管管接头松动，解决办法可更换油封以及紧固油封。

永康市创科精工机械厂质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！