

# 锅炉炉条出厂价 锅炉炉条 永宁锅炉配件厂家

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 锅炉炉条出厂价 锅炉炉条 永宁锅炉配件厂家 |
| 公司名称 | 泰安永宁锅炉配套设备有限公司        |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 山东省泰安市山口镇             |
| 联系电话 | 13905389838           |

## 产品详情

链条炉燃烧的燃烧过程具有区域性，一般可分为：燃烧加热和干燥区、挥发物析出和燃烧区、焦碳氧化区、灰渣燃尽区和焦碳还原区，各区域是沿炉排行程长度相继进行。正因为链条炉燃烧过程区域性，一般都采用分区送风。风室沿炉排长度被分成几段，每段的送风量可以用调风挡板分别调整。链条炉的炉膛中设有“拱”。

从链条炉燃烧过程的分析可知，即使采用分区送风，火床上部各部分的烟气成分仍然是不均匀的，炉排两端存在着过量空气，而中部则不可避免要出现还原区，产生大量可燃气体。这些可燃气体和飞灰应当在炉膛中充分燃烧。设置拱的目的之一，就是使这些可燃物和过量空气很好混合，促使它们燃烧完全。另外，由于链条炉中煤的着火条件是比较差，主要靠高温烟气的辐射将煤点燃，因此，利用拱来组织炉膛中高温烟气的流动和辐射，以保证煤的及时着火是十分必要的。

一旦发现炉条卡住、炉条片掉落、炉排片损坏，应立即停止炉排转动、断开电源，降低锅炉负荷，打开锅炉弧形档板、前帘观察门或侧面观察门，用专用工具人工将炉排倒转一段距离（有的锅炉变速箱要先换到倒档），一般倒2~3组炉排距离，边倒转边观察，根据炉排倒转时用力大小和炉排面的变化来判断故障程度和故障部位。

如果倒转炉排时用力不大，又无其他异常情况，锅炉炉条价格，可低速运转炉排一段时间继续观察，确认完全正常后再恢复到原来运行状态；如果倒转炉排时用力过大，应先进行检查找到卡的原因并排除后在低速转动炉排。

链条炉排的运行操作

## (一) 点火

将煤闸板提高到位置，在炉排前铺20~30mm厚的煤、煤上铺柴、棉纱等引燃物，在炉排中后部铺较薄炉灰，防止冷空气大量进入。

点燃引火物，缓慢转动炉排，将火送到距炉膛前部约1~1.5m后停止炉排转动。

当前拱温度逐渐升高到能点燃新煤时，调整煤闸板，保持煤层厚度为70~100mm，锅炉炉条生产厂家，缓慢转动炉排，并调整引风机，使炉膛负压接近零，锅炉炉条，以加快燃烧。

但燃煤移动到第二风门处，适当开启第二段风门。在继续移动到第三、四风门处，依次开启第三、四段风门。移动到后风门处时，因煤已击基本燃尽，后的风门视燃烧情况来确定少开或不开。

当铺满炉排后，适当增加煤层厚度，并且相应加大风量，提高炉排速度，维持炉膛负压在20~30Pa，尽量使煤层完全燃烧。

锅炉炉条出厂价-锅炉炉条-永宁锅炉配件厂家(查看)由泰安永宁锅炉配套设备有限公司提供。泰安永宁锅炉配套设备有限公司(www.tayngl.com)是从事“锅炉配件，锅炉辅机，”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。