

# 电池粉喷雾干燥机供应商 现代喷雾干燥设备

产品名称	电池粉喷雾干燥机供应商 现代喷雾干燥设备
公司名称	无锡市现代喷雾干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号
联系电话	15061517332

## 产品详情

喷雾干燥机，其应用上注意哪些？

喷雾干燥机，其在应用技术中，还是有一些注意事项，也就是需注意的方面的，只有注意了这些，我们才能够来更好使用这种干燥机，使其发挥出大作用。所以，它也是很重要的。既然重要，那么下面，小编就来重点阐述，以便大家清楚明白，以免含糊不清。

喷雾干燥机，其在应用技术方面，应注意的有：

注意事项一：要保证洁净度要求

为了保证干燥成品质量，电池粉喷雾干燥机生产厂家，干燥机中与物料相接触的部分，一般是选用不锈钢这一材质。如果物料具有腐蚀性的话，那么好是采用316L不锈钢，新北电池粉喷雾干燥机，这样比较好。此外，系统密闭性要比较好，这样能够避免污染。

注意事项二：要避免出现粘壁现象，并且其自控性能要好

对于其密闭系统来讲，其在进料浓度、进料速度、进风速度温度及压力等上面，应能够控制好才行。这样的话，才能使喷雾干燥顺利有序进行。

## 喷雾干燥机故障分析处理详解

我们在使用喷雾干燥机的时候，难免会遇到一些问题。很多人在遇到喷雾干燥机出现问题的时候往往会束手无策。今天我们就汇总了喷雾干燥机使用常见问题，也有教大家应对的方法。下面就让我们一起来看看下吧！

## 一、喷雾干燥机干燥塔壁粘有湿料

故障原因分析:

- 1 进料量太大或产品粒度太大，不能充分蒸发
- 2 干燥室内温度太低
- 3 进料量不稳定

故障处理方法:

- 1 适当减少料量，增加压力或减小喷咀孔
- 2 排风温度未达到要求时不进料
- 3 流量要求逐渐加大调节到适当为止

## 二、喷雾干燥机蒸发量降低

故障原因:

- 1 整个系统的空气量减少
- 2 热风进口温度偏低
- 3 设备有漏风现象，有冷风进入干燥室
- 4 喷咀孔堵塞
- 5 给料泵流量减小

故障解决方法:

- 1 检查离心风机的转速是否正常，调风门开启程度是否适当
- 2 加热装置是否正常运行
- 3 检查各部件连接处是否密封
- 4 空气过滤器及管道是否堵塞
- 5 清洗喷咀
- 6 检查给料泵及压力

## 喷雾干燥机介绍

喷雾干燥机介绍：316L不锈钢二流体喷嘴使雾化均一，颗粒均匀。PID温控使温控更准确，可设置频率式射流器自动疏通，以确保喷雾过程的持续性。彩色大屏触摸屏PLC控制，各项参数均有显示，通电即可

使用。干燥室、收集瓶采用透明钢化玻璃，确保喷雾过程看得见无污染，以便及时调整空压机采用无油烟静音系列，<60分贝符合国家标准，316L不锈钢二流体喷嘴使雾化均一，颗粒均匀。PID温控使温控更准确，电池粉喷雾干燥机直销，可设置频率式射流器自动疏通，以确保喷雾过程的持续性。彩色大屏触摸屏PLC控制，各项参数均有显示，通电即可使用。

电池粉喷雾干燥机供应商-现代喷雾干燥设备由无锡市现代喷雾干燥设备有限公司提供。无锡市现代喷雾干燥设备有限公司（[www.md-xdgz.com](http://www.md-xdgz.com)）是一家从事“无锡喷雾干燥机,离心喷雾干燥机,压力喷雾干燥机厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无锡喷雾干燥机,离心喷雾干燥机厂家,压力喷雾干燥机价格”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使现代喷雾干燥设备在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！