

超市扫码收银机安装 临汾超市扫码收银机 易海科技有限公司

产品名称	超市扫码收银机安装 临汾超市扫码收银机 易海科技有限公司
公司名称	山西易海恒通信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区平阳路东巷22号鹏程佳园2号楼1单元1层102
联系电话	13623458540 13623458540

产品详情

电子收银机键盘功能（7）设置数量：“×”乘号，同种商品多数情况下使用，数量×商品条码（8）“退出”键电脑关机时使用，当注销后需按“退出”选择关机才可以。（9）退格在输入（数字、条码、金额、数量）输错的情况下，超市扫码收银机品牌，需要逐个清除，使用“退格”键（10）卡查询新一佳储值卡，出现菜单，请，超市扫码收银机安装，出现卡金额（11）锁机是在暂时离开收银台需要返回再次工作时使用（除了当前本人，任何人都不能登录），起了一个保护作用（12）功能菜单：此键包含一个下拉菜单，临汾超市扫码收银机，内有开钱箱、注销、前台退货、商品改价、网络单机切换等。

主营：收款机、收银机、触摸屏一体机、手持收银机、商场收银机、超市自助收银机、扫码收银机、餐饮管理软件、点餐系统、连锁店管理软件、新零售行业管理软件等

点单机收银机常见问题及解决办法？

问题：电脑不停重新启动、电脑主板发烫？

答：1、电源插头是否接好，是否接触不良。

2、用万用表测试电压正常是220V（上下5%，210伏到230伏之间，属于正常电压）（不要和大功率电器并线使用，如冰箱、空调），否则属于过高过低，超市扫码收银机多少钱，过高主机容易烧坏，过低电压不稳，容易重启。电压不稳定建议客户购买稳压器。如果客户电脑经常停电，建议客户购买UPS。购买既稳压又带UPS功能比较好。

主营：收款机、收银机、触摸屏一体机、手持收银机、商场收银机、超市自助收银机、扫码收银机、餐

饮管理软件、点餐系统、连锁店管理软件、新零售行业管理软件等

触摸一体机触摸屏的故障分析

触摸一体机屏幕故障现象分析处理方法

故障一：触摸偏差现象：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

分析：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。处理方法：重新校正位置。

故障二：触摸偏差现象：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。

分析：触摸一体机屏幕四周边上的屏幕条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了屏幕的传递所造成的。

处理方法：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的屏幕反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

超市扫码收银机安装-临汾超市扫码收银机-易海科技有限公司由山西易海恒通信息科技有限公司提供。山西易海恒通信息科技有限公司（www.pos114.cn）为客户提供“收银系统,餐饮收款机,无线点菜机,会员连锁软件”等业务，公司拥有“收银系统,餐饮收款机,无线点菜机,会员连锁软件”等品牌。专注于商业收款机及POS机等行业，在山西太原有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：卢经理。