

高光铝塑板厂家直销 吉塑新材 山东高光铝塑板厂家直销

产品名称	高光铝塑板厂家直销 吉塑新材 山东高光铝塑板厂家直销
公司名称	临沂吉塑装饰新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市汤庄工业园
联系电话	13969937955

产品详情

铝塑板板面鼓泡是芯板挤出时带有颗粒状不熔物，这些不熔物平均直径大到一定程度时，临沂高光铝塑板厂家直销，就会凸出芯板的表面上，复合时就会造成板面鼓泡现象。当我们剥开铝板后会发现，在鼓泡的周围有粘结不良的迹象，造成这一迹象的原因是鼓泡处在辊压复合时，鼓泡周围部分的空气不能被完全挤出而夹在板层中间，高光铝塑板厂家直销，极薄的空气层阻断了板层的充分黏合所至。

铝塑板采用了新工艺，将铝塑复合板最关键的技术指标-剥离强度，提高到了极佳状态，使铝塑复合板的平整度、耐候性方面的性能都相应提高。铝塑板中间是阻燃的物质PE塑料芯材，两面是极难燃烧的铝层。

铝塑复合板（又称铝塑板）作为一种新型装饰材料，以其经济性、可选色彩的多样性、便捷的施工方法、优良的加工性能、绝佳的防火性及高贵的品质，迅速受到人们的青睐。由性质截然不同的两种材料（金属和非金属）组成，它既保留了原组成材料（金属铝、非金属聚乙烯塑料）的主要特性，又克服了原组成材料的不足，进而获得了众多优异的材料性质。

铝塑板折边部位的开槽，是确保铝塑板有足够强度的重要加工部位。严禁在开槽过程中伤及铝面板背部，同时必须留有不小于0.3mm厚的塑胶部位。然而在现在的加工过程中，临沂高光铝塑板厂家直销，由于操作及设备的不精准，切伤铝板而造成铝塑板板块组件折边部位开裂的现象常常出现，山东高光铝塑板厂家直销，这大大低了铝塑板的强度。

铝塑板组件的加强边肋及加劲肋的装配是确保铝塑板板块组件的强度和平整度的关键。然而在加工装配过程中，存在着许多问题。如加强边肋及加劲肋设计不符合规范要求，自身强度不够，设置的加劲肋数量不足。还有的加强边肋和加劲肋与铝塑板的连接有许多的缺陷，特别是加劲肋与铝塑板背面

的连接存在更多的问题。

高光铝塑板厂家直销-吉塑新材-山东高光铝塑板厂家直销由临沂吉塑装饰新材料有限公司提供。临沂吉塑装饰新材料有限公司（www.jisulsb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。吉塑新材——您可信赖的朋友，公司地址：临沂市汤庄工业园，联系人：赵总。