

四爪炉排 四爪炉排厂家报价 永宁锅炉配件

产品名称	四爪炉排 四爪炉排厂家报价 永宁锅炉配件
公司名称	泰安永宁锅炉配套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市山口镇
联系电话	13905389838

产品详情

炉排的辅助部件及选购作用 炉排的可调张紧装置 炉排的可调张紧装置，一般是炉排前轴的轴承做成可移动的，四爪炉排，用丝杆调节前后移动。调整螺钉的结构。它的主要作用是调整炉排的松紧程度和炉排前、后轴的平行度。为了不使炉排在运行时拱起，炉排必须有一定的张紧度；炉排因安装或运行时受各种因素的影响，炉排跑偏时，进行炉排前、后轴的调整，保证炉排安全稳定运行。

挡渣摆安装于链条炉排尾部上方，四爪炉排生产厂家，它具有上述挡渣装置两个作用。因此能提高锅炉效率。但其缺点是结构比较复杂，使用不当时，炉排后部容易结渣并常常被烧坏，四爪炉排厂家报价，平时维修工作量大。因此，它的应用不如老鹰铁广泛。

防焦箱防焦箱位于炉排两侧，它的内部通以冷却水，是水冷壁管的下联箱，是锅炉循环系统的一部分。其防焦的作用是保护炉墙，使之不受高温的磨损和侵蚀。同时还可以避免紧贴火床的侧墙部位粘结渣瘤，保证炉内正常燃烧和炉排正常运转。

诱发事故，降低锅炉热效率。锅炉正压燃烧，炉膛内高温烟气就会沿炉墙裂缝进入锅炉的保温层将保温层烧坏，从而使锅炉如下降管等不可受热的承压部件受热，破坏了锅炉的水循环，诱发锅炉水冷壁爆管等事故的发生。如我市某水泥构件厂一台DZW4-13型锅炉，由于锅炉正压燃烧使前下降管保温烧坏前部炉墙损坏，前下降管暴露于炉膛中强烈受热严重地破坏了锅炉水循环，造成一根水冷壁管爆管六根水冷壁管过烧事故。同时，由于保温层的烧坏增大了锅炉的散热损失，降低了锅炉热效率。

如何避免炉排太松，对锅炉造成的伤害 在锅炉的运行中，若是炉排太松或链条磨损严重，滚筒与衬管严重磨损造成炉排总长度配合不好，使链条锅炉炉排凸起，炉排动静部分相抵卡，从而导致锅炉无法正常运行下去。为了确保锅炉运行的通畅，小编建议广大操作者在遇到该类问题时参考以下处理防范措施：

新装链条锅炉炉排两侧调节螺母宜适当拉紧，热状态下应进一步张紧炉排。但不宜过紧，炉条与下部导轨磨损以炉条无明显磨痕为准。以免炉排齿轮磨损及炉排磨损过快。

链条严重磨损应在检修时更换，一般运行6到8年更换一次由于在高温氧化性气氛及磨料磨损工况下工作的炉排件，不仅要求材质具有高的强度和一定的耐磨性，还要有良好的韧性，才能满足其使用性能的要求。我厂通过有限元模拟改进了原炉排制造工艺，对新工艺制造的炉排件进行取样并分析了铸态和热处理前后的显微组织和力学性能。

四爪炉排-四爪炉排厂家报价-永宁锅炉配件(诚信商家)由泰安永宁锅炉配套设备有限公司提供。泰安永宁锅炉配套设备有限公司(www.tayngl.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永宁锅炉配件——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市山口镇，联系人：徐经理。