

# 临朐金阳干燥 肝炎草烘干机 凉山烘干机

产品名称	临朐金阳干燥 肝炎草烘干机 凉山烘干机
公司名称	临朐金阳干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐城北工业园（北五里庄）金阳路7号
联系电话	13791621307

## 产品详情

### 木皮烘干机清洗要点

- 1、清洗设备的零部件需要选择正确的清洗方法和清洗材料，在保证清洗质量和效率的前提下，要兼顾清洗费用成本。
- 2、清洗时要确保操作安全，防止火灾或毒害、腐蚀人体的事故，避免环境污染。
- 3、在对设备零部件进行清洗的过程中，要小心磕碰和划伤，零部件在清洗过程中应遵循轻拿轻放、排列有序的原则，樟脑烘干机，尽量不要叠放，清洗特殊零部件的时候要用专门工具。
- 4、设备的轴承孔、轮齿在长期潮气或清洗过程受腐蚀性溶剂的作用，会产生斑痕或被腐蚀。清洗时，要合理选择清洗剂，对清洗过的零部件，应用压缩空气吹干，并采取防腐和防氧化措施。
- 5、清洗设备零部件时清洗程度要有针对性，不同的零件对清洁程度的要求是不相同的，像轴承、齿轮、传动装置这样的零部件一定要清洗干净彻底。

三回程烘干机能烘干的物料特点为：不易粘结和燃烧的粉状、粒状、<25mm块状物料。

具体三回程烘干设备最适宜烘干的物料包括(按照zui佳适宜度排列)：

- 1、河沙：普通河道中的沙子。
- 2、黄沙：普通堆放或山体中挖出的山沙。

- 3、 机制砂：用机器加工出来的人工机制砂，白玉簪花烘干机，一般都是经过水洗后的沙子。
- 4、 石英砂：机制石英砂，密度比较大。
- 5、 铸造沙：铸造厂用的各类沙子。
- 6、 江沙：从江里打捞上来的沙子。
- 7、 海沙：海滩沙，凉山烘干机，具有一定的腐蚀性，所以筒体材料需充分考虑。
- 8、 冰晶石：冰晶石一般利用前都需要除水，属于粒度<25mm块状物料。
- 9、 重晶石：重晶石除水干燥，属于粒度<25mm块状物料。
- 10、 耐火材料：如镁砂等，需要通过浸泡烘干等工艺处理。
- 11、 石榴砂：一种特殊的砂类，成品价格较高。
- 12、 各类矿粉：如铁粉、铝粉、石粉等不易粘结的纯粉类物料。
- 13、 其它砂石类物料，只要满足三回程烘干机能烘干物料的特点，均可用三回程烘干设备进行烘干。

根据性能可分为:

可编程烘烤箱、精密烘干箱充氮烘干箱、真空烘干箱、防爆烘干箱、电热鼓风烘干箱，肝炎草烘干机，热风循环烘干箱等。广泛适用于各行各业需要烘干加热的元器件。

按行业来分可分为：

电子行业专用烘干箱，电工器材行业专用烘干箱 电镀行业专用烘干箱，印刷行业专用烘干箱，眼镜行业专用烘干箱，合成纤维行业专用烘干箱，木材行业专用烘干箱，摩擦材料专用烘干箱等等

按外形来分可分为：

卧式烘干箱和立式烘干箱两种；

以额定温度区分，一般可分为：

低温烘干箱：100 以下，一般用于电气产品老化，普通料件的缓速干燥，部分食品原料、塑料等产品的干燥用。

常温烘干箱：100-250 ，这是最常见的使用温度，用于大多数料件的水分干燥、涂层固化、加温、加热、保温等。

高温烘干箱：250-400 ，高温干燥特种材料、工件加温安装、材料高温试验、化工原料的反应处理等。

超高温烘干箱：400-600 ，更高的工作温度，高温干燥特种材料、工件加温热处理、材料高温试验等。

临朐金阳干燥(图)-肝炎草烘干机-凉山烘干机由临朐金阳干燥设备有限公司提供。临朐金阳干燥设备有限

公司 ( [www.hongganxiang.com](http://www.hongganxiang.com) ) 为客户提供 “ 金银花烘干机,中药材烘干机,木材烘干设备 ” 等业务, 公司拥有 “ 金阳干燥 ” 等品牌。专注于换热、制冷空调设备等行业, 在山东 潍坊 有一定知名度。欢迎来电垂询, 联系人: 井东刚。