

山东大德水泥机械公司 单嘴包装机生产厂家 渭南单嘴包装机

产品名称	山东大德水泥机械公司 单嘴包装机生产厂家 渭南单嘴包装机
公司名称	山东大德水泥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市安阳路28号（凌河镇慈埠开发区店子街）
联系电话	15053670005

产品详情

单嘴水泥包装机空压机运转噪声控制方法如下：

解决办法：

- 1、检查单嘴水泥包装机空压机连杆瓦、连杆衬套、主轴瓦是否磨损、拉伤或烧损，连杆螺栓是否松动，检查空压机主油道是否通畅；建议更换磨损严重或拉伤的轴瓦、衬套、主轴瓦，拧紧连杆螺栓（扭力标准35~40N.m），重新装配时，应注意主轴轴承安装位置
- 2、检查主、被动传动带轮槽型是否一致，单嘴包装机制造，不一致请更换，并调整传动带松紧度（用拇指压下传动带，压下传动带距离以10mm为宜）
- 3、检查单嘴水泥包装机空压机润滑油进油压力、机油管路是否破损、堵塞，压力不足应立即调整、清理、更换失效管路；检查润滑油的油质及杂质含量，单嘴包装机生产厂家，与使用标准比较，超标时应立即更换；检查空压机是否供油，若无供油应立即进行各方面检查
- 4、检查单嘴水泥包装机空压机固定螺栓是否松动并给予以紧固。

水泥包装机空压机油冷却器散热片阻塞时和通风散热不良对机器有何影响

一、故障原因

- 1.转子出口温度升高，单嘴包装机供应商，而造成水泥包装机空压机跳机。

- 2.主马达因高温而造成过载跳机。
- 3.风扇马达因负压过大而造成过载跳机。
- 4.转子出口温度升高而造成高温，使水泥包装机空压机跳机。
- 5.造成为马达过载。
- 6.造成风扇马达过载。
- 7.空气出口温度上升造成水泥包装机空压机负荷加大。

二、解决办法

- 1、将水泥包装机空压机冷却器拆下做清洁保养。
- 2、建议客户加导风管及排气系统

由于国内水泥包装主要以50kg袋装为主，这就会涉及到一个计量的问题，要求包装设备能够自动精准定量灌装，目前市面上在售的基本都具有这一功能，凡是带有微机计量装置的水泥包装机都称为水泥定量包装机。

水泥计量包装对企业和客户双方来说都有好处，过去我们也一直在不遗余力的提高计量精准度，这也是提高生产效率的一个方式之一。

水泥包装机紧凑易维护

更紧凑的设计却始终如一的易维护特点，可以快速和容易的更换一些不可避免的磨损部件，这是很有必要的，因为这可以减少停机时间并提高工厂效率，同时还可以减少运输成本，渭南单嘴包装机，降低空间布置要求。

水泥包装机灵活性和安全性

采用模块化设计提供了大的灵活性，因此我们可以确切地回应客户的需求。被客户拆下来的模块依然可以使用，拆卸和维修期间，包装操作可以继续使用剩余的模块，这保证了机器的可用性和高的工厂效率。

山东大德水泥机械公司-单嘴包装机生产厂家-渭南单嘴包装机由山东大德水泥机械有限公司提供。山东大德水泥机械有限公司（www.wfdade.com）在多功能包装机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，大德水泥机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩经理。同时本公司（www.julongmachine.com）还是从事吨袋包装机厂家，自动吨袋包装机，大袋吨袋包装机的厂家，欢迎来电咨询。