

## 湘西大幅面打印机喷头 湘西大幅面打印机 【真美数码】

产品名称	湘西大幅面打印机喷头 湘西大幅面打印机 【真美数码】
公司名称	河南真美佳御数码设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区行云路漓江路锦荣摄影喜庆城3楼2街330
联系电话	18937630366

### 产品详情

打印机在生活中还算是比较常用的一种设备，如果我们使用的湘西大幅面打印机输出变黑，这是为什么呢？下面就是一些排除故障的方法以及解决措施。让我们一起来看看吧。

对于针式打印机，引起该故障的原因是色带脱毛、色带上油墨过多、打印头脏污、色带质量差和推杆位置调得太近等，检修时应首先调节推杆位置，如故障不能排除，再更换色带，清洗打印头，一般即可排除故障；对于喷墨打印机，应重点检查喷头是否损坏、墨水管是否、墨水的型号是否正常等；对于激光打印机，则大多是由于电晕放电丝失效或控制电路出现故障，使得激光一直发射，造成打印输出内容全黑。因此，应检查电晕放电丝是否已断开或电晕高压是否存在、激光束通路中的光束探测器是否工作正常。

【真美数码】真正实现了设备销售、售后服务、打印输出的一体化经营模式，公司出租大幅面打印机及其他产品，如果你有需要，欢迎来电！

解决湘西大幅面打印机无法打印的方法，大家一定要知道，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

打印机没有处于联机状态导致打印机不能打印。在大多数打印机上，“OnLine”按钮旁边都有一个指示联机状态的小灯，正常情况该联机指示灯应处于常亮状态。如果该指示灯不亮或处于闪烁状态，说明联机不正常。请检查打印机电源是否接通、打印机电源开关是否打开、打印机电缆是否正确连接等。

**【真美数码】**目前为佳能湘西大幅面打印机华北区代理商，批发零售打印机及其辅助设备（墨水、相纸等）；打印机维修服务，完善的售后服务，质量保障，欢迎来电咨询！

如果湘西大幅面打印机无法打印该怎么办，下面就是解决无法打印的方法，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

磁盘可用空间低于10MB导致打印机不能打印。如果可用硬盘空间小于10MB(一般指C盘)，必须释放更多的空间才能完成打印任务。这时，请单击“磁盘清理”按钮，然后在“要删除的文件”列表框中，选中要删除的文件类型，单击“确定”按钮。

增加打印机的超时设置。检查或更改超时设置，步骤如下:1.在“打印机”窗口，右键单击打印机图标，再单击“属性”。2.单击“细致资料”选项卡，在“超时设置”下增加各项超时设置。“未选定”项是Windows等待打印机进入联机状态的时间，超过时间之后就将显示错误消息。

**【真美数码】**真正实现了设备销售、耗材供应、售后服务、打印输出的一体化经营模式，努力为广大客户提供多方位的服务与支持！欢迎咨询选购！