

蒸汽发生器 无须锅炉证 生物质蒸汽发生器 效率高体积小

产品名称	蒸汽发生器 无须锅炉证 生物质蒸汽发生器 效率高体积小
公司名称	山东御华清洁能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	山东御华清洁:山东御华清洁能源 额定压力:0.7 额定蒸汽温度:170
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇东村
联系电话	15053888868

产品详情

销售电话15053888868

通常什么原因引起蒸汽发生器水位报警多呢？那就是水垢导致水位探测系统失灵，现在市场上常见的蒸汽发生器的水位系统，分为探针式水位探测系统和机械浮球式数位探测系统，上图就是蒸汽发生器厂家诺贝尔思提供的机械式浮球水位探测系统。探针是系统是电子感灵，当探针上的水垢附着较多之后，水位就会失灵。因此现在懂蒸汽发生器的人，都会采用机械式浮球水位探测系统。

刘经理15053888868