

6AV6545-0DB10-0AX0维修

产品名称	6AV6545-0DB10-0AX0维修
公司名称	上海市渠利自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	SIEMEN:诚信为本,快速修复 西门子:技术精湛,收费合理 德国:有实力承诺,有能力担当
公司地址	上海市松江区新界路1号10号楼B210
联系电话	021-67896629 15221677966

产品详情

66545-0DB10-0AX0维修, 你的选择没有错。公司自成立以来, 长期维修西门子变频器及伺服驱动器的, 触摸屏, PLC, 直流调速器等, 积累了丰富的维修经验, 对所维修的机器建立完善的维修档案, 所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份, 确保我们维修的机器上机即能使用。

66545-0DB10-0AX0维修, 故障处理; , 可以使用软件进行恢复出厂设置的操作。如果不能进行恢复出厂设置或者恢复出厂设置后还是同样的现象。那就是硬件问题。只能送修 故障维修一例: 这台机器是用在可口可乐公司水处理设备上的, 触摸屏用了三年还非常新, 一点灰尘也没有, 可见工作环境很好。供上24V电源后开机没有任何反应, 检查电路供电没有错误, 监测电压也没有下降, 说明人机界面内部没有短路。开盖后测量电压有进入主电源电路, 但是没有变成12V和5V输出, 所以开机后屏没有任何反应。将电路板翻过来测量时发现, 有显示水痕腐蚀, 电路线路都开路了。修补后试机正常。MP277程序加载过不去、卡死的原因两种: 软件或者硬件。

[故障现象] 一台触摸屏, 其点击精度下降, 光标很难。 [故障分析处理]

1) 运行触摸屏校准程序。(开始--设置--控制面板--声波屏---Caliberate按钮)。 2)

如果是新购进的触屏, 请试着将驱动删掉, 然后将主机断电5秒钟开机重新装驱动。 3) 如果上面的办法不行, 则可能是声波屏在运输过程中的反射条纹受到轻微破坏, 无法完全修复, 你可以反方向(相对与鼠标偏离的方向) 等距离偏离校准靶心进行。 4) 如果声波屏在使用一段时间后不准, 则可能是屏四周的反射条纹或换能器上面被灰尘覆盖, 如果您使用的是我公司KA型机柜, 您可以打开上盖用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁其表面, 再重新运行系统, 注意左上, 右上, 右下的换能器不能损坏。然后断电重新启动计算机并重新校准。 5) 触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面, 触摸屏误判有手触摸造成表面声波屏不准, 将其清除即可。 9. 触摸屏不能校准 [故障分析处理]、渠利科技维修公司 1) 如果您使用的是联想的主机, 它里面预装MOUSEWARE软件与触摸屏驱动冲突, 请删除此软件重新启动运行校准程序。 2) 有可能是在主机启动装载触摸屏驱动程序之前, 触摸屏控制卡接收到操作信号, 请断电重新启动计算机并重新校准。 3) 可能是触摸屏驱动安装异常, 请删掉驱动重新安装。(从控制面板添加删除程序里面删除。) 4) 有可能是声波屏在使用一段时间后, 屏四周的反射条纹上面被大量的灰尘覆盖导致不能进行校准, 如果您使用的是我公司KA型机柜您可以打开上盖用一块干的软布进行擦拭, 注意左上, 右上, 右下的换能器不能损坏。启动计算机并校准。

西门子MP277屏进不去系统死机修复排除流程；

第1步：根据客户的故障描述，分析判断该触摸屏的可修性。 第2步：客户寄/送到我公司待检。

第3步：工程师具体检测故障点，分析原因，给出处理建议。

第4步：出具检测报告给客户，报告中附有故障点，处理方法，维修价格，所需时间。

第5步：征询客户意见，等待客户确认，同意则进行维修，不同意则原机返回。

第6步：工程师进行故障排除，维修OK, 带电测试。 第7步：客户付款。

第8步：交付客户使用。 第9步：良好的质量跟踪服务，故障维修件未修好分文不收 你会发现当你买了电动工具后，有的产品包装盒里会送2个小配件，有人知道它是碳刷，有人既不知道叫什么也不知道怎么用。而现在不管是海报宣传还是销售介绍，都将电动工具是无刷电机作为一大卖点，你要是问有什么区别，很多人只知道区别就是有无碳刷，那么碳刷到底是什么，它有什么作用，有刷电机与无刷电机之间有什么区别呢？碳刷人们也将它叫做电刷，主要在电气设备上广泛使用，是在一些电动机或者发电机的固定部分与旋转部分做信号或能量的传递，外形为长方形，还有金属线安装在弹簧内，碳刷是一种滑动接触件，所以容易磨损需要定期更换和清理磨损掉的积碳。