

6s小钢槽选矿摇床设备尾矿沙金摇床玻璃钢螺旋溜槽矿山机械

产品名称	6s小钢槽选矿摇床设备尾矿沙金摇床玻璃钢螺旋溜槽矿山机械
公司名称	石城县华贸选矿设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇古樟村鹧鸪组31号
联系电话	0797 - 5734795 18270973039

产品详情

选矿摇床 | 6s沙金摇床 | 玻璃钢摇床-山西供应摇床厂家直销批发咨询电话18270973039的详细介绍:选矿摇床是重力选矿常用的主要设备之一，它广泛用在选别钨、锡、钽、铌、金和其他稀有金属以及贵金属矿物。选矿摇床用于粗选、精选、扫选等不同作业，选别粗砂粒度（2-0.5mm）、细砂粒度（0.5-0.074mm）、矿泥粒度（-0.074）等不同粒级。对于选别细粒矿物富集比高、选别效率好、用途广泛、操作简单、使用方便！是较高性价比的一款选矿重选设备。选矿摇床图片：选矿摇床也可用于选别铁、锰矿石和煤，当处理钨、锡等矿石时，摇床的有效回收粒度范围为2-0.02毫米。选矿摇床的性能优点：1、横向坡度调节范围大（0°~10°），冲程容易调节；可控的出料和方便看管。2、在改变横向坡度和冲程时，亦可保持床面运行平稳；运行稳定。3、弹簧放置在机箱内，结构紧凑。4、刚度和强度大，变形小；不易有损坏，使用寿命长5、吸水率低，不增重；6、工作表面不易损坏，耐磨性好，维修量小；选矿摇床 | 6s沙金摇床 | 玻璃钢摇床-山西供应摇床应用范围：选矿摇床可用于选别0.02~2mm的矿砂及矿泥级别的钨、锡、钽、铌、铁、锰、铬、钛、铋、铅、金等有色、黑色和稀有贵金属矿物；可选别0.02~4mm的硫铁矿，适当改换床条型式后可选别末煤和煤泥；还可选别其他具有足够相对密度差及粒度组成合适的混合物料。根据给矿位置的不同，摇床可分为右摇床及左摇床两种形式。右式摇床的给矿位置对于摇动机构来说在右边，左式摇床则给矿位置在左边。客户在购买时可根据自己的场地给矿位置不同而选择不同形式的摇床。选矿摇床工作原理：选矿摇床的选矿过程是在具有来复条的倾斜床面上面来进行的，矿粒群从床面上角的给矿槽输入，同时由给水槽供给横向冲水，于是矿粒在重力，横向流水冲力，床面作往复不对称运动所产生的惯性和摩擦力等的作用下，按比重和粒度分层，并沿床面作纵向运动和沿倾斜床面作横向运动，因此，比重和粒度不同的矿粒沿着各自的运动方向呈扇形流下，分别从精矿端和尾矿侧的不同区排出，最后一次性被分为精矿，中矿和尾矿。选矿摇床 | 6s沙金摇床 | 玻璃钢摇床-山西供应摇床维护保养：选矿摇床在日常生产过程中性能比较稳定，但是随着时间的推移，会出现一定的损耗，平时对选矿摇床的维修保养就显得尤为重要了。下面介绍选矿摇床的日常保养检查方法：1.平时使用的时候给轴承加加油。2.经常检查电机和床座的基脚螺栓是不是会松动。3.假如长时间不使用选矿摇床，给每个连接轴加满油，松开所有的基脚螺栓。4.床面应水平放置到阴凉的地方以减少阳光暴晒，如果有条件的可以放入平底的水池里面。