

缠绕膜立式铡刀机 控联机械 立式铡刀机

产品名称	缠绕膜立式铡刀机 控联机械 立式铡刀机
公司名称	邢台市控联机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇
联系电话	15028872532 15028872532

产品详情

切胶机立式铡刀机

切胶刀下降时不准再用手、脚去推动胶块。将配电柜电源开关合上，然后按按钮1AQ，PP膜立式铡刀机，启动油泵电机，待切的胶块放好，按按钮2AQ，接通中间继电器2J，使电磁铁2CT通电。电磁阀使切刀向下运动，直至行程开关1XK动作，1XK1使2J断电，2CT也断电，同时1XK2接通中间继电器1J，使1CT通电，电磁阀又使切刀向上运动，直至行程开关2XK动作。1J断电，电磁阀复位，若继续切胶，则重新按按钮2AQ，其余类推。

油压切开机立式铡刀机

2016年，废旧轮胎再生利用行业得到很好发展、橡胶粉碎机设备成为市场的必需品，随着人们对粉碎机的要求提高，一些厂家开始对橡胶粉碎机进行创新，不仅对技术创新操作创新，还对绿色环保等进行大胆创新。说起创新，大棚膜立式铡刀机，到底对橡胶粉碎机做了哪些创新呢？

创新就是在原有技术上将技术进行提高，让用户彻底感受到橡胶粉碎机为其带来的方便的性能。一些厂家说起对橡胶粉碎机创新，他们只对橡胶粉碎机的外在进行了创新，实际上是使用性能上还是那样笨拙。首先对粉碎腔内部的配件使用进行更换，采用合金刀片，合金刀片比普通刀片耐磨高，硬度强，内部刀盘采用铸钢件加工而成，加厚的刀盘，立式铡刀机，无筛底的设计，提高了粉碎产量。

1.

。

天然生胶原料的体积较大且重，在进入塑炼工序前，必须进行切割加工，使其成为适宜塑炼加工的小胶

块。切割加工的设备是液压切胶机，在高压下，用单刀或多刀将胶切成小块。

为了有利于塑炼加工，在切割前，需对大块生胶进行预热软化处理。通常在温度为50——60 左右的温室条件下，进行预热软化处理，加热时间24小时以上。

缠绕膜立式铡刀机-控联机械-立式铡刀机由邢台市控联机械制造有限公司提供。邢台市控联机械制造有限公司（www.ruilianjx.com）有实力，信誉好，在河北 邢台 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进控联机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！