

# 焊接机器人 机器人 昊晟自动化

产品名称	焊接机器人 机器人 昊晟自动化
公司名称	东莞市昊晟自动化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇松岗管理区白石岗
联系电话	13677648606

## 产品详情

冲压生产工艺以其生产效率高，加工成本低和品质稳定等优点，在汽车、家电、电子等行业中占有重要的地位。而随着工业自动化产业的快速发展，机器人，传统的手工线或专机已经逐渐被冲压机械手、冲床机器人等所取代，许多冲压企业在进行冲压加工过程中，已经逐渐开始使用冲压机械手这类自动化设备。

冲压自动化生产线有着高速化、高品质、自动化、柔性化方向发展，许多企业放眼于冲压自动化生产，焊接机器人，而在初次投入使用的时候，往往关心的问题就是：冲压机械手多少钱一台？因为对于企业来说，六轴机器人，投入冲压自动化生产线，首要考虑到的就是成本问题，是否真的能替代人工操作，减低成本，提高生产效率。

拥有优质材质的制作公司：在众多用户的认知中，自动喷涂设备公司通常就是利用智能化操作往建筑物和房屋上喷涂漆料的设备。而为了可以整体的喷涂好想要改变颜色的建筑物，工业机器人，在制造自动喷涂设备的过程中就应该使用相对来说优质的材质进行制造，这样才能在自动喷涂设备智能化操作的同时将自动喷涂设备的功能达到完备的状态。这样说，自动喷涂设备哪家好材质就显而易见。

由喷涂机器人喷枪引起的喷涂问题解决

### 1、喷幅形状呈中心偏向一侧

是因为气帽中心孔或雾化孔堵塞，可以清洁雾化帽或更换雾化帽。

### 2、喷枪喷射的偏左或偏右

有两个原因，首先是气帽一侧的扇面控制孔堵塞，第二就是气帽受损，解决的方法也是清洁雾化帽或更换雾化帽。

### 3、喷幅中央过厚

因为喷涂的涂料黏度太高、喷涂压力太低或是喷嘴的口径和顶针由于磨损而增大和变小，大家可以调低涂料黏度、增大喷涂压力或是更换喷嘴套装试一下。

焊接机器人-机器人-昊晟自动化(查看)由东莞市昊晟自动化设备科技有限公司提供。东莞市昊晟自动化设备科技有限公司（[www.hc-robot.net](http://www.hc-robot.net)）为客户提供“涂装机器人,上下内壁喷涂机,非标喷涂设备,”等业务，公司拥有“昊晟”等品牌。专注于工业自动控制系统及装备等行业，在广东 东莞 有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑小姐。