

西门子MP370操作面板通讯连接不

产品名称	西门子MP370操作面板通讯连接不
公司名称	上海渠利自动化科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	SIEMEN:西门子触摸屏维修 西门子:西门子显示屏维修 德国:西门子操作面板维修
公司地址	上海市奉贤区柘林镇营房村598号第10幢118室（注册地址）
联系电话	021-67896629 15221677966

产品详情

西门子MP370操作面板通讯连接不，西门子（触摸屏黑屏）维修，西门子触摸屏维修，西门子触摸屏白屏维修，西门子触摸屏白屏维修，西门子触摸屏无显示维修，西门子触摸屏显示黑屏维修，西门子触摸屏维修，渠利公司致力于做上海值得信赖的西门子触摸屏维修企业，及时为客户提供高品质的维修服务和技术支持，欢迎全国广大客户来电咨询

西门子MP370操作面板通讯连接不，西门子触摸屏/操作屏常见故障现象 1、西门子触摸屏常见故障现象（1）黑屏、花屏、白屏、进不了系统（2）液晶屏老化所致，高压低，灯管老化（3）液晶屏无显示，亮度看不清楚（4）液晶屏显示竖条、显示横条（5）通讯连接故障（6）启动引导一半不动（7）开机不能进入用户画面（8）触摸屏玻璃破损（9）更换触摸屏（10）触摸偏移（11）触摸屏不能触摸，或者一半可以触摸另一半不能触摸（12）触摸屏不能校准（13）触摸屏无背光（14）运行死机。渠利

西门子触摸屏故障排查思路

1、西门子触摸屏之触摸不灵故障

一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造成的，也有是触摸玻璃老化造成，前者可以根据人机界面厂家提供的“校正中心点”功能重新校正就可以了，后者需要更换触摸玻璃，也有一些是接触不良造成的，清洗一下就可以解决问题;

2、西门子触摸屏之通讯故障

下位机通讯程序没有设定对、人机界面系统地址没有正确、通讯口烧毁、通讯线路短线或者没有接对，接触不良等都会造成通讯故障;

3、西门子触摸屏之触摸玻璃故障

这是和人手接触较多的地方，也是容易出问题的表面层，一般这类型的故障是由于用户方人员比较粗鲁动作引起的，也有由于运输等不小心造成，结果一般都是破碎，偶尔也可能发生里边电阻等器件断裂，这种故障只有换触摸玻璃，因为各种厂家生产时候规范标准不同，所以往往更换的时候存在“开模”这样的过程，一旦开好了模，那么触摸屏维修是很简单的事情了，就是更换了。

4、西门子触摸屏之显示的液晶没有显示或者显示不正常故障

这有同触摸玻璃类似的外力因素造成的损坏，但不太多，大多是液晶老化引起的，也是靠更换处理，同样存在不同厂家不同规格液晶不一样的问题，另外一种原因是液晶驱动损坏了造成的，这类问题就需要处理电路板了。

5、西门子触摸屏之电路板故障

这类问题是比较棘手的，需要触摸屏维修人员掌握一定的电路原理，有一定的动手能力，同时还要有一定的经验，触摸屏都是DSP等高度集成的芯片做控制核心，维修时候需要对照芯片厂家提供的电路图，一般是晶振、外围IC等故障。