

龙腾叉车 质保成新 二手叉车市场 蚌埠二手叉车

产品名称	龙腾叉车 质保成新 二手叉车市场 蚌埠二手叉车
公司名称	安徽龙腾叉车贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区徽商建材城
联系电话	13955135358

产品详情

二手叉车轮胎磨损原因

在一定的载荷和胎压下，车速增加，轮胎的变形频率、胎体的振动及轮胎圆周和侧向的扭曲变形（形成静止波）随之增加，单位时间内因摩擦而产生的热量增加，收购二手叉车，轮胎的工作性能下降，甚至出现帘布层破裂和胎面剥落现象，加速轮胎的磨损和破坏。道路条件对轮胎的使用寿命影响也很大，二手叉车市场，它影响到轮胎与地面的摩擦情况及轮胎受到的动载荷。

二手叉车在操作前的注意要点

- 1、检测二手叉车各零部件管线和接头有没有毁坏、松脱和渗水、漏油现象。尤其是液压传动系统和行车制动器的总泵、轮缸有没有渗漏情况。
- 2、检测二手叉车及发动机或电动机的润滑情况，并对比电动叉车润滑点展开润滑，加足机油、齿轮油及润滑脂。
- 3、检测二手叉车各机械联接件的紧固情况，尤其是转向系统、车胎及车胎、起吊结构等联接螺栓及锁紧装置是不是紧固与合理。
- 4、检测各电气件的接头、路线、照明灯具等是不是完好无损和接通。仪表设备及音响喇叭、灯光效果是不是能正常工作中，蚌埠二手叉车，铅酸蓄电池的电解液的溶液面高度是不是符合要求;电解液的密度是不是符合标准。要按时对电叉车展开维护保养检测。

二手叉车常见故障及其检验

转动方向盘时转向轮不灵活：出现这种问题的原因就是转向器的定位簧片折断，转向油缸内漏。解决的

方法是在原地转动方向，二手叉车价格，感觉方向过重，就可以明确是定位簧1片出现了问题，对其进行更换就可以了。若是感觉转动方向盘的时候有一定的力，但是转向轮非常的不灵活，并且向左或是向右可以进行三百六十度的旋转，也就是说转向缸内活塞上的油封出现问题，以此导致其出现内漏的情况，需要更换油封就可以了。

龙腾叉车 质保成新(图)-二手叉车市场-蚌埠二手叉车由安徽龙腾叉车贸易有限公司提供。安徽龙腾叉车贸易有限公司 (www.ltccmy.com) 在二手机械设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽龙腾一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梁经理。