

# 广州旋挖油缸价格 广州旋挖油缸 金龙挖掘机油缸

产品名称	广州旋挖油缸价格 广州旋挖油缸 金龙挖掘机油缸
公司名称	广州金龙油缸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	增城区新塘镇新洲路4号广州京龙
联系电话	18680440298 18680440298

## 产品详情

广州金龙油缸有限公司是工程机械、挖掘机配件、铸造件、挖斗等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。江西中力工程机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

企业文化：诚信务实，谦虚上进，优质高效，和谐共赢。

经营理念：以市场为导向，以客户为中心，以员工为根本，创造社会价值。

挖掘机液压油缸维修流程：

- 1.当液压锁在确定位置时是不是变正常，如果是优先查看PPC阀；
- 2.进行油缸封堵油口实验，查看是不是油缸毛病，是则维修油缸；
- 3.对换过载溢流阀，查看是不是是过载溢流阀毛病；
- 4.阀杆是不是发卡，清洁以后再次查看，不然需求维修主控制阀。

广州金龙油缸

隶属于广州市天河区大观金龙机械配件经营部，是一家专业研发、生产挖掘机配件和机械设备的厂家。

公司多年来任借在加工技术、设备、人才、经验等方面的优势，自主研发、生产各种油缸，主营工程机械的油缸专业维修各种油缸总成及元件。从事工程机械的朋友们肯定是常常被液压油缸漏油的问题所困扰，对于挖掘机来说，液压油缸一旦漏油，就会出现举升缓慢、挖掘力不足等现象。那么挖机液压油缸漏油的原因都有哪些呢？我们在使用挖掘机时又应该注意哪些来避免液压油缸漏油呢？

一般情况下，液压油缸的泄漏分为内泄和外泄两种。只要我们仔细观察就可以判断外部泄露的原因。而判断液压油缸的内部泄漏的原因则比较困难，这是因为内部泄漏的部位我们是不能直接观察的。

- 1，活塞杆伸出端与活塞杆配合的密封损坏，多半是由于活塞缸被拉毛引起的，也有老化引起。
- 2，活塞杆伸出端与缸套配合的密封损坏，这个多是由于密封长期使用密封老化造成，广州旋挖油缸厂家，也有很多是上端盖时用力过猛将密封挤压损坏，广州旋挖油缸，还有就是国内的很多生产液压缸的厂家设计不合理造成，大多数情况下，厂家是为了节省成本所造成的。
- 3，油缸进出油管接头开裂也会导致液压油缸的泄漏。

## 二，内部泄漏。

- 1，活塞上的耐磨环严重磨损，导致活塞和缸套之间摩擦，最后拉伤缸套、活塞和密封。
- 2，密封长期使用失效，活塞密封（多是U、V、Y型圈等）老化。
- 3，液压油脏了，大量杂质进入油缸将活塞密封磨损至坏，一般为铁屑或者是其它异物。

广州金龙油缸有限公司是一家专业从事工程机械销售、维修、加工服务，以油缸生产和配套整机销售为主的企业。公司努力营造良好的工作和生活氛围，激励每一位员工在实现自我价值的愉快奋斗中，创造出更好的产品。公司经过多年的发展在原有精良加工设备的基础上，又增加一批国际尖端工设备，广州旋挖油缸价格，数控加工中心，广州油缸厂家，数控机床，数控钻铣床以及从德国进口的超高压检测设备。公司将持之以恒地坚持品质卓越、用心制造、服务世界的经营理念。 外部泄漏排查方法

- 1活塞杆伸出端与活塞杆配合的油封损坏；
- 2活塞杆伸出端与缸套配合的密封损坏，这大多是由于密封在长期使用下老化造成的，也可能是上端盖时用力过猛将密封挤压损坏；
- 3油缸进、回油管接头损坏也会导致油缸漏油
- ；4活塞表面镀铬层拉伤，有坑点；

广州旋挖油缸价格-广州旋挖油缸-金龙挖掘机油缸由广州金龙油缸有限公司提供。广州金龙油缸有限公司（[www.gdyougang.com](http://www.gdyougang.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金龙油缸——您可信赖的朋友，公司地址：广州市天河区东圃镇珠村西横路6号，联系人：郭先生。