

内蒙古秸秆压块机 泉普质量可靠 秸秆压块机厂

产品名称	内蒙古秸秆压块机 泉普质量可靠 秸秆压块机厂
公司名称	安徽泉普机械装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区天水路27号
联系电话	15665602688

产品详情

操作秸秆压块机需要具备哪几大条件呢?

- 1:要想从事秸秆压块这一行业，必须具备相应的三相电源，如果没有电源也可以考虑柴油机带动。
- 2:必须具备至少150平米的场地，以备设备放置和原料、成品的堆放。
- 3:作为饲料使用的秸秆压块需要在成品晾晒时硬化一定面积的水泥地面，秸秆压块机报价，以保证秸秆饲料的清洁与卫生。
- 4:秸秆压块生产时常常会遇到水分调节不均匀的情况，因此较近的水源也是生产生活必备的条件，有了水源，可以使我们随时调节原料的水分，以更好的使原料适合秸秆压块机的生产。

秸秆压块机的使用范围：

- 1、民用取暖和生活用能：燃料利用率高，便于贮存。生物燃料造粒机可以加工稻壳、棉杆、棉籽皮、杂草等各种农作物秸秆，是很好的饲料机械。
- 2、生物质工业锅炉：作为工业锅炉的主要燃料，替代燃煤，秸秆压块机厂，解决环境污染。
- 3、秸秆压块机也可加工木屑、锯末、薪柴、刨花、木材边角料、甘蔗渣等废料，内蒙古秸秆压块机，均可固化成型为颗粒燃料。
- 4、发电：可作为火力发电的燃料

秸秆压块机在安装的时候，做好哪些准备工作，才能保证设备不缺少零部件？

- 1、秸秆压块机的种类、型号和规格应与需要相符合。
- 2、检查设备的外观和保护包装情况、如有缺陷、损坏或锈蚀，应该记录。
- 3、照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备件、附属材料、出厂合格证和其它技术文件是否齐全，并做出记录。
- 4、设备和转动和滑动部件，在防锈油未清除前，不得转动和滑动。由于检查而除去的防锈油料，应在检查后重新涂上。
- 5、对不需要安装或安装时不用的零件、部件、附件、附属材料、工量具和技术文件。在检查后应交给使用单位保管。

内蒙古秸秆压块机-泉普质量可靠-秸秆压块机厂由安徽泉普机械装备有限公司提供。安徽泉普机械装备有限公司（www.ahquanpu.com）是安徽合肥，行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泉普领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泉普更加美好的未来。