

张北水暖炕价格，赤城水暖毯价格

产品名称	张北水暖炕价格，赤城水暖毯价格
公司名称	任丘市斗禾电器有限公司
价格	9.60/平米
规格参数	品牌:美尔丽雅 型号:dhz 产地:河北任丘
公司地址	任丘市西环路办事处褚家庄村
联系电话	15030795922

产品详情

水暖炕常见故障排除法：

一、主机发出蜂鸣报警声。

故障排除：

检查主机是否缺水，主机水位应在注水口下1-2CM，加水后调试。

二、链接管与炕体链接夹板处渗水。

故障排除：

1、检查链接管是否插到夹板凸柱的好底部。我们遇到很多情况，顾客反应夹板处漏水，返回厂家经技术人员检测，并非夹板内部漏水，而是链接管插的过于松，导致向外渗水。请顾客朋友注意调试。

2、请尽量将主机与炕体放置在同一水平面上。主机过高于炕体或过低于炕体都会导致夹板处渗水。请顾客朋友调整主机放置的高度，问题将会得到解决。

3、由于链接管系硅胶管，柔软度比较高，若主机长期开至65摄氏度导致夹板链接处过度扩张，向外渗水。如遇到同样问题，请勿将主机长时间调至好高温工作，或将夹板与链接管接口处用铁丝自行牢固。

二、炕体内部分管不热。

1、此问题系出厂前技术人员对炕体试水后有可能存留空气导致。

将链接管链接到炕体（主机暂不链接），用家用打气筒对准链接管一头打气，另一头向外排气，直至炕

全内存留空气排尽。

2、 由于诸多原因，导致管道挤压。

将炕体拎起抖抖，大力多多抖动，使管道完全舒展开。

若故障仍不能排除，请联系经销商调换