

# 进口圆锯片厂家直销 江阴彭澄机电 进口圆锯片

产品名称	进口圆锯片厂家直销 江阴彭澄机电 进口圆锯片
公司名称	江阴彭澄机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市青山路76号
联系电话	13915254142

## 产品详情

### 锯切时的一些留意事项

冷锯金属圆锯片在锯切加工时，进口圆锯片，有必要留意一些问题的存在，进口圆锯片供应商，不行大意作业，或许将会带给设备与锯片永远性的损害。

- 1、待空转完成后，查看冷锯金属圆锯片与堵截资料的距离（俗称锯片归零），不行在锯片与资料接触时启动作业。
- 2、假如在堵截加工时发现资料有晃动时，有必要中止作业作业，查看故障并排处后，方可再次进行堵截作业（在作业中，不要移动资料，禁止用手触碰锯片）。
- 3、在堵截时，假如发现冷锯金属圆锯片有细微晃动或许卡齿行为，有必要立即中止设备，进口圆锯片厂家直销，很有可能是某部位卡牢或许磁粉离合器发生问题所引起。
- 4、假如在锯切时，发现有减速或许堵截质量下降等问题，进口圆锯片价格，应中止运行，查看螺母或是进刀深度过大、作业速度过快，及时查看并调整。

运用冷锯金属圆锯片进行堵截加工时，有必要仔细的核对重要部位。

圆锯机锯片是设备切断成本控制为关键的一部分，保护好圆锯机锯片能有效的提升切断工件的品质，更能降低材料的损耗，因此在日常中维护好圆锯片就显的非常重要了。

## 一、圆锯机锯片的存放和维护

圆锯片因为是消耗品，如果在切断工件大量的情况下，很多企业会一次性购买较多锯片，那么就会存在一个存放的问题，如果没有按相关规定进行保存，将会使锯片损伤。

如需要金属切断设备需要锯切不规范材料时，朝横夹持的开关位置进行移动，把螺丝稍微放松，根据实际情况进行调整固定架，如果设备在运作中，这时不能调整LS感应块，务必等设备完全静止后才可以调试（请同时切断电源），不然非常容易引发事故。

### 关于金属圆锯片油雾

设备中的油雾是非食用液体，平均为10秒左右一滴，如果不小心误入体内，必须立即进行催吐，如份量过多，应立即就医；在使用过程中发现有油雾进入眼睛中，请立刻用大量清水进行冲洗，冬天或者温度低的时候，要进行保护措施，以免结冰。