

# 伊顿M-Max系列无传感器矢量交流变频器

产品名称	伊顿M-Max系列无传感器矢量交流变频器
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	298.00/台
规格参数	伊顿:IGBT M-Max:Modbus-RTU 美国:支持外置24V电源
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

## 产品详情

M-Max系列经济型变频器简介：

伊顿M-Max系列无传感器矢量交流变频器是专门为现代机械应用设计的新一代变频器。该微处理器控制的变频器具备可编程的标准特性，能够调节变频器的性能以适应各种各样的应用需求。M-Max系列产品采用32位微处理器及绝缘栅双极晶体管（IGBT），使电动机运行安静、高效且获得平稳的低速性能。M-Max系列产品内置PID控制器、RFI滤波器和制动单元以及广泛的马达保护功能，从而确保运行可靠节省能源。

产品特性：

M-Max变频器是一个具备多功能的专门用以解决处理包括飞车启动，发生错误时候的组态反映和标准Modbus-RTU协议的设备

在没有电源的时候，M-Max变频器支持外置24V电源控制连接来维护控制和通信

紧凑的设计能够让设备在很狭小的环境中使用

HMCP007C0A01、XTAR065D11D065、PDF33F0125D2DL、XTAR007B21AD006、C22S-DLH-R-K01-24、XTAR018C21WD3E005、C25DRD330C-GL、C25DNJ350BG-GL、AN58TN0AED、DG1-35041FN-C21C、XTAE018C10D001、AN18UN0TED、XTAE018C01Y1P6、DXG-EXT-3DI3DO1T、1150E-6547、XTAE080F00E1

00, XTAE115G00TD175, C25DND330L-GL, XTAE050D00F024, TC484126101, XTAE032C01HP60, TMR P5102, DS7-34DSX024N0-D, XTAE012B10ADP16, XTAR025C21AD3E008, XTCR012B21AD, XTAR065D 11B057, XTAE025C10Y016, M30C-FWRS-X95, FAZ-B6/3-NA-L, 458D509G12, XTCEXSDLC, 8587A-650 1, E57-30LE22-BD, E58-18DP100-HD, PDG34PH400E4RJ, HMCPJ250F5L, 10250ED1381, XTAE025C10P P24, AN19GN0T5E005, XTCR032C21T, PDF33M0125P2ML, XTAE032C10T016, M22M-WRS-MS5, 1350 E-8504, E30KK20, MSA277274, XTAE025C01RDP24, XTAR050D11RD3E032, XTAE009B10RD001, XT AR032C21A001, XTAE012B10H001, XTAE012B10N006, XTAE007B10RD001, XT CERENCOILMC, XTPE 032B, AN700KN0219C, XTAR025C21RP16, C25DNC3151A-GL, XTCE007B01BD, XTAE025C01WD1P6 , C25DND3401R-GL, C25DNJ350AJ, C25DND330R-GL, XTAE115G11A035, C396B2A110SELXF, E57-18 GS05-D, AN56DN0AB, C341DS, XTAE032C01R016, NZM4-XDV, C25DNJ250DH, HMCP100R3S24, X TAR032C21R024, XTAE009B10F001, XTAE025C01R001, XTAR007B21Y3E005, DXC-EXT-IO230, 5755040 0, XTAE150G00T150, FAZ-C16/2-DC, XTAR007B21RD001, MTUNACA, PDF34M0400D4ML, XTAR01 8C21AD001, 1MP6126RRL, HMCP100L3C, E49S71, CSAS3F3CY1802, XTAR007B21P3E005, A202K6BE M, C440A1A1P6SF0, 1551E-6513, FAZ-D63/2, E59-M12A105C02-D1, GHB1030, BR350, XBMGLMA, XTAE065D00N016, XTAE018C10P2P4, XTAE032C10BD024, BN16DN0AB, XTPR032BC1, E30KE800, C HUDFCVR, XTAE050DS1A024, FAZ-D40/2, C445UC-N4, CSDS4A3CY2205, NZM3-XTVDVR, FAZ-Z 10/1, 10250T5B63-1X, 91000T1140, XTAE018C01TP24, C1000A3D, KHMVD24B, XTAR012B21G3E005 , E34N51, C381EF, FAZ-B4/2-RT-L, PDF33M0400P2MK, XTAE115G11A050, C25DNJ250AE, SVX015A 1-4A1B1, C381GR, DG1-32061FB-C21C, PDF34K0250D5YK, HMCP100R3CB02S22, XTAR065D11U040 , PDF34M0250P4YL, HMCP050K2CYC06D04, 8293A06G01, HMCP600L6WA02, PDF33M0125E4RL, PD G33G0400B2NK, M22-SWD-K11LED-R, PDF33F0250E3RL, DA1-327D0FB-A20C, XTAR040D11AD3E045 , HMCP400W5, E34P3, DPF221RP, PDG34FH400P2MJ, XTAR025C21TP16, XTAR025C21A004, XTOE 045DGS, XTAE032C01B004, E57PS-18UPN8-Q, LGS360033GC, C25DNJ350TD, BR270, MOPLG240C, KD3400, QBHW1030, GES3032AFM, BAB2010HT, XTAR050D11G040, XTAR009B21ADP24, PDG33F06 00E2WJ, E56CAL100B1S1, CE15HNS3KB, XBUT25WH, 3BR4242L225, XTFC045C10WD, XTOBP40BC1 , XTSC016BBTD, XTAE007B01CP16, XTAE032C10HP40, C25DND225H-GL, AN19KN0A5E100-CRK, C25DNB350H-GL, N-P3Z, PDF33K0125P5YK, XTAE032C01AP40, XTAE009B10D2P4, M30C-FD-G-X1 , XTAE050D11A010, C25DRE340A, XTAE032C10N2P4, D4PR2R1, E57-12GU04-A, HT8SP42, C25DNJ 250HD-GL, SL4-PIB-FW, QC3060H, C25DNJ250HC, DG1-34087FB-C54C, BR140, M22-WRK3-2, XT AR032C21F004, EDC1420SC, HFD3015L, PDG13M0030TFFJ, E57G-18SNC8-C2, DILM17-01(24V60HZ) , D87XEL30, M22-XDH-S-X2, HMCP400D5WD09, XTAE032C01ADP16, XRU2D12, XTFC063D00P, F AZ-C6/1-RT-SP, 1MMRC125, EGB3080FFG, PDF33M0125E2XL, XTAE018C01D024, XTAR025C21E2P4 , XTCEXTED10C11A, M22-DL-W, XTAE170G11A035, C0050E2AXXP1, XTAE015B10B001, XTAE032C 01Y006, E50KL43, SWD4-SEL8-10, C25DNY144, PDF34K0250E4RK, XBAES15N, XTCEXTED100C11A , PDF34K0125P4ML, XTAE007B10E001, 1551E-8503, XTAE032C10DP60, 6011H7, C25DNA3151R-GL, PDF33G0125B2NL, HVX015A2-4A1B1, C25DND2401W, HMCP100R3C, DH261FRK, C22S-DRLH-B-K1 0-24, IQ250-PMAK, C25DNF330A9-GL, DC1-12011FB-A6SCE1, XTAE032C01E010, C25DNF350CC-GL , GVX007A1-2, AN18UN0AEB, M22-DGLH-G, BR1224N200, PKNM-32/2/C/003, C25DNF340AC-GL , XTAE015B10D012, XTAE025C01D010, ELC-EX16NNDN, M22-XD-S-GB5, MPFO-5, FAZ-B16/3-NA- L, D26MR005B, XCT600-5, A202K5CBM, 1250E-6537, C22-PVT45P-K02-P65, XTAE007B01T2P4, MBE 1428B100BF, HFD3100L, M22M-DLH-G, 3TA150FB, BAB2100H, FAZ-B20/2-NA, XTAE025C01HP24, XTAE009B10AP24, PDG33F0600E3WJ, XP-503-21-A10-A00-1V, C22-WS-MS6-K20, PDF33K0125E2WL, PDF34F0250E4CK, XTAE065DS1TD057, XTAE150G00A070, XTAE015B10NP24, XTAE018C10UP16, HM CP250W5CH09, XTAR007B21AD3E008, XTAE007B01ADP40, PDF34M0125E4ML, UTE4213CCH, PDF33 M0400P5DK, C25FNE260B, E30DX13, EASY-E4-DC-16TE1, E57-30LE22-B, OPTB1, PRTBPTMS, NZ MN2-AF200-NA, DH365NRK, P3F367T, CHF135, M22S-WRS-MS4