

智能门禁 小区人脸识别 吉安门禁 中丹视频监控收费表

产品名称	智能门禁 小区人脸识别 吉安门禁 中丹视频监控收费表
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

可视对讲门禁系统构成

主要有门口机(住户门口机)、室内机、管理中心机等组成。

管理中心机

管理中心机一般具有呼叫、报警接收的基本功能，是小区联网系统的基本设备。使用电脑作为管理中心机极大地扩展了楼宇对讲系统的功能，很多厂家不惜余力在管理机软件上下功夫使其集成如三表、巡更等系统。配合系统硬件，用电脑来连接的管理中心，可以实现信息发布、小区信息查询、物业服务、呼叫及报警记录查询功能、设撤防纪录查询功能等。

带你了解门禁管理系统的组成部分

门禁管理系统可以控制人员的出入，还可以控制人员在楼内及敏感区域的行为并准确记录和统计管理数据的数字化出入控制系统。它主要解决了企事业单位、学校、社区、办公室等重要场所的安全问题。在楼门口、电梯等处安装控制装置，例如

门禁控制器、密码键盘等。住户要想进入，必须有卡或输入正确的密码，或按专用生物密码才能获准通过。门禁管理系统可有效管理门的开启与关闭，保证授权人员自由出入，限制未授权人员进入。

门禁系统采用分体式结构，主要由控制器、读卡器、锁具三部分组成。一般包括：

门禁控制器

门禁控制器

部分组成。一般包括：

1 计算机

2 网络交换机

3 门禁控制器

4 电插锁

5 读取控制器

6 IC/ID卡读卡器

7 紧急按钮

8 门禁电源箱

9其他系统配件

门禁系统公司就要点介绍一下门禁系统施工过错现象

门禁系统尽管很简单，但是施工的时分一定要特别注意一些事项，避免呈现系统不稳定现象，今日门禁系统公司就要点介绍一下门禁系统施工过错现象

门禁施工常见过错现象：用网络线布电锁锁到控制器的线。

用一般网线替代专用电锁控制线是很过错的。由于电锁工作电流比较大（相对于门禁系统的其他设备例如控制器读卡器），电锁离控制器有一定的间隔，线上的压降会比较大。假如压降太大，智能门禁小区人脸识别，会使得电锁有时带得动，有时带不动。磁力锁有时吸力不够。表现为门开关不正常。乃至会和控制器争夺电流资源，使得控制器供电不足，呈现重启乃至死机情况。

有些工程人员图一时布线方便，或许收购方便，运用网络线来布电锁到控制器的电线，是很容易引起毛病的，尽管调试的时分好像没有问题，过一段时间，就会经常呈现问题了。

从电锁到控制器的线，立则牌人脸识别门禁器多少钱，假如线长小于50米，要求运用截面积1.0平方毫米的两芯电源线，无需屏蔽，假如超越50米请布加倍布多一条两芯电源线，并联供电。假如线长大于100米，主张将控制器挪近门电锁的位置，吉安门禁，以缩短布线间隔。网线的截面积是0.2平方毫米的，比我们标准的线材小5倍，所以是肯定不行的，即便控制器到电锁的间隔很近。电锁门磁信号线，可以采用网线。有些人，人脸门禁机厂家直销，将网线的四股合一股，给电锁供电，尽管理论上也挨近标准，但不主张您这样做。这样做会使得接线端子不稳等带来其他危险。

智能门禁小区人脸识别-吉安门禁-中丹视频监控收费表由江西中丹科技有限公司提供。智能门禁小区人脸识别-吉安门禁-中丹视频监控收费表是江西中丹科技有限公司（www.jxzbtwy.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。