

# 波纹管补偿器价格 南宁波纹管补偿器 昌运机电设备

产品名称	波纹管补偿器价格 南宁波纹管补偿器 昌运机电设备
公司名称	河南昌运机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业示范区
联系电话	13213117658

## 产品详情

非金属补偿器是循环流化床锅炉中重要的组成部分

非金属补偿器是循环流化床锅炉中重要的组成部分，不锈钢波纹管补偿器，其安装质量的好坏直接影响到循环流化床锅炉的密封，进而影响到锅炉的稳定运行，因此研究非金属膨胀节的安装是十分重要的。

非金属补偿器的圈带主要由玻璃纤维布和玻璃纤维涂覆橡胶布或氟塑料布为主体材料加工而成，柔性织物补偿器(非金属补偿器)圈带面层主要作用是承受烟气系统压力以及来自烟气或外界的化学腐蚀，波纹管补偿器价格，圈带面层需要柔软以吸收来自各方向的位移量。外层通常采取耐候性较好的为硅橡胶涂覆玻纤布，也可以采用氟橡胶涂覆玻纤布、聚涂覆玻纤布和三元乙丙橡胶涂覆玻纤布。可以根据系统的温度来决定是否做另外的保温层。

### 旋转套筒补偿器的产品结构

旋转套筒补偿器的产品结构，虽然与套筒补偿器一样采用了机械密封结构，但因运行的方式不同所产生的效果就不同，套筒补偿器因轴向补偿磨损密封材料，伸缩次数多了，就产生泄漏，旋转式补偿器动作原理是内外套筒相对回转，且回转角度小，对密封材料产生的磨损小，密封面不容易出现损伤。

由相关部门所做的实验：在一定压力（1.6MPa）下运动3000次未产生泄漏情况，南

宁波纹管补偿器，密封效果优越，目前已经投入运行的旋转套筒补偿器，无一产生泄漏失效，保持长期运行。

## 管道地基下沉能引起管道补偿器泄漏

引起管道补偿器泄漏大多数是由于施工安装不当，致使运行中管道偏设计位置等原有造成的。由于管道地基耐压能力不一致，在管道上方地面出现不均匀的动载荷或静载荷时，管道下沉不均匀，导致套筒补偿器泄漏。因此造成管道补偿器受扭曲作用，单向波纹管补偿器，才是导致管道补偿器泄漏的根本原因。

固定支座基础下的愿土或回填土与侧面回填土耐压强度不一致，在固定支座上方地面处有动载荷或静载荷都会使固定支座产生偏转，此偏转产生的扭矩通过管道传递给管道补偿器，导致管道补偿器泄漏。钢管长度一般为12m，在满足安装长度要求时，需要多跟直埋保温管道焊接组成，实际上这是一条折线的管道。

波纹管补偿器价格-南宁波纹管补偿器-昌运机电设备由河南昌运机电设备有限公司提供。河南昌运机电设备有限公司（[www.changyungd.com](http://www.changyungd.com)）有实力，信誉好，在的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进昌运机电设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！