

厂家生产无缝45度斜三通厂家 锻制45度斜三通

产品名称	厂家生产无缝45度斜三通厂家 锻制45度斜三通
公司名称	深圳市新盛通建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区翻身路10号
联系电话	0755-7777777 15820777793

产品详情

承插焊三通-Y型-45度斜三通-平行三通-碳钢黑三通-普三通-三通厂家库存

相贯线上的焊缝坡口，目前主要是通过手工气割或等离子切割而成，加工精度不高，坡口角度偏小，焊接工艺参数选择不当，造成未焊透。焊制三通质量缺陷的另一个主要原因就是工艺下料错误、把支管的外坡口加工成内坡口，支管直接搭接在主管上进行焊接。未焊透使焊缝的强度降低，对于输送腐蚀性介质的管道，随着生产周期的增加将使焊缝的热影响区减薄，导致焊缝泄漏。产生气孔、夹渣的原因是焊接前坡口及附近的油、锈、水分等杂物未清理干净，焊接过程中皮未除净。另外焊接操作时，焊接速度过快，焊接电流又太小，加快了焊缝的冷却速度。