

岩棉保温板 克孜勒苏保温板 银达银通

产品名称	岩棉保温板 克孜勒苏保温板 银达银通
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

产品详情

(1)建筑外墙保温材料长期处于自然冻融循环。随着事件的推移，保温材料的物理性能逐渐下降，节能效果下降。因此，在不同的气候条件下，保温系统对外界天气变化的适应性，保温板价格，如整体稳定性和耐候性，是衡量保温系统优劣的一个非常重要的指标。

(2)由国家建筑工程监督检验中心检验测试，薄薄的抹系统经过80次的热雨，20倍的冻融循环老化试验，表面没有行，粉、脱皮现象，相当于真金板在自然条件下可用于不少于25年。

在同等条件下节能的需求，真正的黄金板可以显著减少材料，厚度和XPS的使用，酚醛板是相似的，但不需要像XPS需要双面剥落和涂上界面剂，所以材料综合成本低。

与XPS、硬质泡沫聚氨酯及酚醛板相比，实金板具有易磨、不浮灰、板缝易处理、基层适应性强、铺贴性好、光滑性好等特点，因此施工综合成本较低。

作业条件

- 1、外墙土建墙体工程平整度应达到验收要求，克孜勒苏保温板，外门窗口安装完毕，经有关部门验收合格。
- 2、门窗边框与墙体连接应预留出节能装饰板的厚度，缝隙应分层填严密，做好门窗保护。
- 3、外墙面上的雨水管卡，预埋铁件，穿墙管道等安装完毕后，并事先与节能装饰板安装协调配合。
- 4、施工用吊篮和双排外脚手架搭设应牢固可靠，保温板厂家，应符合规程要求

5、预置混凝土外墙板接缝位置应按土建施工图及施工验收规范要求提前处理到位。

6、湿贴系统作业时环境温度不宜低于5℃，冬季施工粘接剂须采取防冻措施。

目前，有一种观点认为：现有外墙保温材料建筑工程发生火灾大部分为施工现场火灾导致，岩棉保温板，而使用中的外保温建筑工程火灾案例很少，解决施工阶段的火灾隐患即可保证外保温的防火安全性。

在国内现有外保温工程的火灾中，大部分发生在施工过程中，外保温建筑物使用过程中的火灾案例相对较少。原因在于施工过程中有机保温板裸放，无任何保护层，施工过程常遇动火交叉作业，易发生火灾。但很少有人意识到，使用中的建筑发生火灾时，防火性差的外保温系统对于火灾有促进作用。

岩棉保温板-克孜勒苏保温板-银达银通由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司（www.xfydyt.com/）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！