

# 大地辊刷独立空间 工业毛刷厂家 泉州毛刷

产品名称	大地辊刷独立空间 工业毛刷厂家 泉州毛刷
公司名称	潜山县大地辊刷厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省安庆市潜山县源潭镇
联系电话	18355420291

## 产品详情

除静电毛刷的技术要领：

日常生产中器械表面常因静电而影响产品质量和生产效率，需利用工具进行清除。病理切片是疾病诊断的金标准，制作切片时需使用毛刷进行展片，一般使用普通毛刷进行展片。切片时容易产生静电，尤其是在天气干燥时，在静电作用下，蜡片容易吸附在切片机刀架或其它部位，使用常规的毛刷往往难以有效去除，会影响切片的质量和制片的效率。负离子可以吸附、中和空气中的带电粒子，减少静电电荷，泉州毛刷，其可应用到石蜡切片中。但现在却少见能将负离子技术很好的与毛刷结合以用来进行静电清除的毛刷设备。

滚筒和毛刷涂刷防水涂料的区别是什么？

滚筒的优势在于，在平整的基面上，可以快速大面积涂刷防水涂料，提高施工效率。但是滚筒不便于拐角、管道周边等复杂部位的施工；而且如果基面不平整，用滚筒涂刷容易造成涂料堆积，刷子厂家，厚薄不均匀等问题。毛刷的优势在于施工简单方便，涂刷更密实均匀，工业毛刷厂家，减少材料浪费，处理凹凸不平的地方更加得心应手，便于控制施工质量。

毛刷辊在人造革成型加工中的注意事项

一、革面起大泡

- 1.发泡温度太高。应适当降低塑化烘箱的发泡温度。
- 2.糊料中水分含量太高。应去除糊料中的水分或换用水分含量较低的糊料。
- 3.布基潮湿。应进行烘干处理。

## 二：发泡后泡子(-)肖失

- 1.压花辊辊隙太小。应适当减小压花辊的压力，增大辊隙。
- 2.牵引力太大。应适当减小泡沫人造革的牵引拉力。

## 三：革面起凸泡

- 1.原料潮湿。应进行预干燥处理。
- 2.配方中易挥发物含量太高。应在发泡配方中避免使用挥发性添加剂。
- 3.添加剂选用不当。应使用快速凝胶增塑剂和较慢速催发剂。同时，应采用较高的起始温度。

大地辊刷独立空间(图)-工业毛刷厂家-泉州毛刷由潜山县大地辊刷厂提供。“毛刷，辊子”就选潜山县大地辊刷厂（[www.dadigsc.com](http://www.dadigsc.com)），公司位于：安徽省安庆市潜山县源潭镇，多年来，大地辊刷坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。大地辊刷期待成为您的长期合作伙伴！