

机油 粤美2020 增城康明斯超级蓝之尊机油

产品名称	机油 粤美2020 增城康明斯超级蓝之尊机油
公司名称	深圳市粤美润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇燕川村北部开发区
联系电话	18028778288

产品详情

深圳市粤美润滑油—康明斯销售批发点

新油品到货，蓝至尊、红至尊（新双品牌包装专用）到货！

康明斯专用油品系列：

深圳市粤美润滑油有限公司是美国康明斯发动机有限公司和美国亚什兰胜牌化学有限公司的合资企业，2000年1月18日成立，总部在上海。公司负责大中华区“蓝至尊”、“蓝至胜”系列康明斯定用油的销售和技术服务，凭借专业的服务体系和美国尖端的润滑油生产技术，为康明斯相关的工程机械、卡车、客车、铁路、发电机和船舶的发动机油初装和售后市场提供相关的润滑油产品和服务，已经在全中国数十个国家和中国大陆的西安、襄樊、昆明、广州、北京、沈阳、无锡、上海等地区建立销售物流服务网络，并在国内建立研发团队，重视柴机油产品配方的研发，提供及时专业的物流和其它服务支持严格的质量控制系统，拥有完善的销售物流服务网络。

“康胜”系列，“赛冷”品牌防冻液，冰点-45、沸点高达110。

深圳粤美润滑油康明斯柴机油因对发动机启动困难或不能启动，排气管大量排白烟。此种现象一般不属于供油系统故障，其主要原因是柴油中有水，水在气缸内蒸发成水蒸气，从排气管排出；气缸盖螺栓松动或气缸垫冲坏，使冷却水进入气缸；气缸体或气缸盖的某处有砂眼或裂纹，水进入气缸后蒸发排出。这时应用手接近排气管消声器出口处，若手上潮湿留有水珠，增城康明斯超级蓝之尊机油，则确认有水进入气缸，否则应检查柴油中是否有水、油水分离器中是否有大量水，若有大量水，则是燃油质量差，增城康明斯CH15W-40机油，应首先清除高、低压油路中的水分，再将油箱的放污螺塞打开放出油箱中的水，一最后用清洁柴油冲洗油箱。若正常应打开水箱盖，机油，按起动机按钮的同时观察加水口的水面是否冒气泡。如机油中有水，或加水口的水面有气泡冒出，则说明冷却水进入气缸内。在拆卸缸盖前，应先检查每一个螺栓的松紧度，如有松动的螺栓，拧紧后再查看是否漏水，若仍漏水，再进行下一步检查。查找具体漏水部位，可采用向水箱充气的方法，在压力不大于200kPa的情况下，打开油底壳，

在发动机底部查看漏水处，再打开缸盖查看缸盖底部和气缸垫，检查故障部位。对于向缸内漏水的部件，应采取换件维修或更换新总成的方法进行修理。

海宝马展（Bauma China）于2016年11月22日在上海新国际博览中心盛大开幕。本届展会展示规模近300,000平方米，汇聚来自41个国家和地区的逾2900家展商展示新拳头产品，预计吸引190,000名专业观众前来参观洽谈。业界人士认为，增城新款康明斯机油现买现送，数万亿新增基建投资以及设备淘汰更新周期到来，工程机械行业回暖复苏。康明斯发动机全球推荐用油，在此次展会上展出了矿山设备与工程机械润滑解决方案，拥有全系列产品组合：矿山和工程机械专用柴机油，车辆齿轮油，抗磨液压油，工业齿轮油，防冻液。康胜矿山和工程机械专用柴机油用在搭载康明斯QSK60发动机的240吨运输车上实验，500小时后实验数据表明：

- 总碱值保持性好—在换油时总碱值仍然很高，保证发动机免受腐蚀
- 粘度保持性好—油品粘度仍然在新油的粘度级别范围内，保证发动机无异常磨损
- 减少发动机磨损—油中磨损元素处于非常低的水平，说明超级对发动机提供良好的保护，降低磨损，延长寿命
- 污染水平低—水含量正常、柴油稀释正常、烟炱含量低

机油-粤美2020-增城康明斯超级蓝之尊机油由深圳市粤美润滑油有限公司提供。深圳市粤美润滑油有限公司（www.szyuemei.com）是从事“长城润滑油, BP润滑油, 昆仑润滑油, 福斯润滑油”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。