

# 吸塑包装托盘 南京普诺吸塑 淮安吸塑包装

产品名称	吸塑包装托盘 南京普诺吸塑 淮安吸塑包装
公司名称	南京普诺吸塑包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区机场村澳东路108号
联系电话	13611579799 13611579799

## 产品详情

吸塑包装罩，又叫真空罩，吸塑包装报价，这种吸塑包装罩大多都是配套使用，吸塑包装制品厂，产品的形状是上下盖，这类包装产品较多使用在玩具、化妆品、电子产品等。这类包装使用能更好的保护好产品的运输，也能更好的体现出物品的档次，淮安吸塑包装，吸塑包装罩使用的较多为透明的材料，物品装进包装里面，然后包装的上面在加上一层盖，就将物品突出于包装的中间，包装还可360°的旋转观看。这是吸塑包装罩产品的使用效果。

根据用处与功效分类，可以分成国内装、外销包装和特别包装三种。所谓的国内包装，指的是产品从生产到消费的整个过程，都在国内进行，主要特点是流转的间隔比较短。顾客的喜好、习惯以及禁忌是产品包装工作者需要充分了解的，否则容易出现退货等意外事件。国内包装又可分成工业包装与制品出售包装二种，所谓的工业包装是指生产厂家中的质料以及半制品的流转包装，各车间之间的半制品以及零部件包装(周转箱或者容器)。

吸塑包装盒厂常见的吸塑工业问题以及解决方案

问题:1.吸附不良

原因:a.印刷的基材粗糙，吸收较强

b.涂层太薄，涂抹不匀

c.吸塑油稀薄，吸塑力不足

d.加热焊封时，温度不够

e.油墨层晶化的影响

f.吸塑油存放的时间过长或者变质

解决方案:a.更换印刷的承印物或者先加底油

b.调整辊筒以及涂抹量

c.更换吸塑油或者加大涂抹的量

d.提高焊封时温度

e.上吸塑油前，擦拭印刷品的表面或者加入5%的乳酸稀释

f.调换吸塑油

问题:2.磨面无光泽

原因:a.吸塑油稀薄，涂层较薄。

b.过度稀释，吸塑包装托盘，太多非参与反应的溶剂。

c.粘度过高，流平差。

d.干燥的温度低，成膜质量较差。

解决方案:a.涂布量加大。

b.尽量采用原液，不加入稀释。

c.减少涂布量。

d.适当提高干燥的温度。

吸塑包装托盘-南京普诺吸塑-淮安吸塑包装由南京普诺吸塑包装材料有限公司提供。南京普诺吸塑包装材料有限公司（[www.njpunuo.com](http://www.njpunuo.com)）有实力，信誉好，在江苏南京的塑料材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进普诺吸塑和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.njzrxs.cn](http://www.njzrxs.cn)）还是从事南京植绒吸塑包装，植绒吸塑包装制品，植绒吸塑包装厂家的厂家，欢迎来电咨询。