

# 东莞科比变频器发生无显示故障维修

产品名称	东莞科比变频器发生无显示故障维修
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	55.00/台
规格参数	科比:KEB F4.C3D:F4-F 中国:F4-C
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

## 产品详情

东莞科比变频器发生无显示故障维修，科比变频器维修报警E.OC是什么原因?E.OC: 过流 负载太大；输出回路短路；接地错误。E.OHI变频器内部过热 风扇转速不快。E.OH 功率模块过热 风机堵转；通风量不足；E.PU 功率单元故障 一般是功率电路有问题。

科比变频器维修常见系列：F4-C维修、F4-S维修、F4-F维修、M4维修 S4维修 R4维修 S5维修，科比变频器维修故障：E.OP: 过压 输入电压过高；调节参数有问题，有超调；制动电阻损坏或不配套；浪涌电压输入。E.UP：欠压 输入电压过低；不良接线柱造成电压损失；分别供电时，主回路断电或缺相。E.OC: 过流 负载太大；输出回路短路；接地错误。E.OHI变频器内部过热 风扇转速不快。E.OH 功率模块过热 风机堵转；通风量不足；E.PU 功率单元故障 一般是功率电路有问题。

三：科比变频器面板操作说明 变频器的操作器是用于现场调试的工具，通过操作器我们可以调整和修改变频器的参数设置。操作器面板上包含键盘、指示灯和显示器三部分：1.键盘：共含4个键 方向键：位于上、下两个键，用来调整参数号和参数值。功能键FUNC.：位于右边的键，用于参数名和参数值之间的切换。确认键ENTER：位于左边的键，修改参数值之后按该键进行确认保存。2.指示灯 故障指示灯：位于右侧的红色指示灯，变频器正常时该指示灯长亮，发生故障时闪烁。通讯指示灯：位于左侧的绿色指示灯，一般不亮，通讯时亮。3.显示器 可显示5位字符的显示器，用于显示参数名、参数值以及各种状态。

KEB科比变频器维修，KEB COMBIVERT F2:16F2210 – 3449,17F4F1G-4I00, 17F2210 – 3449,18F2210 – 3449,19F2210 – 3449,20F2210 – 3449,21F2210 – 3449,22F2210 – 3449,23F2210 – 3449,24F2210 – 3449,25F2210 – 3449,26F2210 – 3449,27F2210 – 3449; KEB科比变频器维修，KEB COMBIVERT F1 – K:13F1R10 – 3449,14F1R10 – 3449,15F1R10 – 3449,16F1R10 – 3449; KEB科比变频器维修KEB COMBIVERT F5-Lift:10F5A1D-3A0A,12F5A1D-3A0A,13F5A1D-390A,14F5A1E-3A0A,15F5A1E-350A,16F5A1G-360A,17F5A1G-350A,18F5A1G-340A,20F5A1H-380F,21F5A1R-960A,22F5A1R-960A,23F5A1R-940A,24F5A1R-940A;10F5-D,12F5-D,13F5-D,14F5-E,15F5-E,16F5-G,17F5-G,18F5-G,20F5-H,21F5-R,22F5-R,23F5-R,24F5-R;

KEB科比变频器维修，KEB COMBIVERT R6:15r6s3E-900A,19r6s3E-900A; KEB科比变频器维修，KEB

COMBIVERT F5 BASIC:05F5B3A-090A,07F5B3A-0A0A,09F5B1B-2B0A,10F5B1B-2A0A,12F5B1D-1A0A,13F5B1E-160A,14F5B1E-150A,05F5B3A-390A,07F5B3A-390A,09F5B3A-390A,10F5B1B-3A0A,12F5B1B-350A,13F5B1D-390A,14F5B1D-380A,15F5B1E-350A,16F5B1E-340A; KEB科比变频器维修 , KEB COMBIVERT F5 COMPACT:05F5C1B-2B0A,07F5C1B-2B0A,09F5C1B-2B0A,10F5C1B-2A0A,12F5C1D-1A0A,13F5C1E-160A,14F5C1E-150A,15F5C1G-150A,16F5C0H-170A,17F5C0H-160A,18F5C0R-760A,19F5C0R-760A,20F5C0R-760A,21F5C0R-760A,05F5C1B-3B0A,07F5C1B-3B0A,09F5C1B-3A0A,10F5C1B-3A0A,12F5C1B-350A,13F5C1D-390A,14F5C1D-380A,15F5C1E-350A,16F5C1E-340A,17F5C1G-350A,18F5C1G-340A,19F5C0H-350A,20F5C0H-940A,21F5C0R-950A,22F5C0R-950A,23F5C0R-940A,24F5C0R-940A;