

## 刹车片（价格，供应）许昌刹车片（优鑫制动汽车配件）

产品名称	刹车片（价格，供应）许昌刹车片（优鑫制动汽车配件）
公司名称	郑州市金水区优鑫汽车配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市天荣汽车城a77-8
联系电话	15137139258

## 产品详情

如何判断刹车片是否需要更换？大家知道有什么方法吗？

看厚度：就是看仪表盘的提示，当刹车片指示灯常亮的时候，就需要及时更换刹车片了，我们平时可以多观察刹车片的厚度，做到心中有数。通常情况下，一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右，如果你的刹车片厚度小于0.5cm的时候，就要考虑去更换了。

【优鑫制动】拥有齐全的车型数据库，拥有专业的技术团队，是集生产,销售,售后为一体的专业化公司。以宣传刹车安全知识，做好刹车产品为使命，让每一位客户懂刹车，用好刹车。欢迎来电。

假如你用力将刹车踩死但却无法使轮胎固定，那麽表示踏板所产生的刹车力不足，这是非常危险的。

刹车的极限是出现在刹车固定之前的瞬间，而驾驶人必须能够把刹车踏板维持控制在这个力道。要增加刹车踏板力可先由加大刹车动力辅助器着手，换个尺寸较大的Air-Tank，但是加大幅度有限，因为过度加大的真空辅助力会让刹车失去渐进性，刹车一踩就是到底，如此一来驾驶人就无法有效、稳定的控制刹车。

【优鑫制动】以宣传刹车安全知识，做好刹车产品为使命，欢迎大家来电咨询。

刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔，一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。

当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查，因为肉眼观察本来就会存在误差，专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。

如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声（也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用），此时刹车片必须立即更换。

一直以来【优鑫制动】以宣传刹车安全知识，做好刹车产品为使命，让您懂刹车，用好刹车。欢迎有需要的人们前来咨询。