

# 西门子TP1200严重死机故障维修

产品名称	西门子TP1200严重死机故障维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:触摸屏死机 TP1200:触摸屏无显示 德国:触摸屏白屏
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

### 西门子TP1200严重死机故障维修

TP1200屏幕死机故障维修，可快速解决触摸屏各种故障：进不了界面、无显示、亮度看不清楚；黑屏，花屏，白屏，液晶屏显示竖条、横条、多画面，以及液晶屏显示各种疑难杂症；触摸屏通讯不上、开机走一半不动、开机不能进入程序、指示灯不亮、触摸屏死机；触摸屏灯管不亮；触摸屏玻璃烂维修更换触摸屏触摸偏移；触摸屏不能触摸；触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸；触摸屏不能校准，触摸屏无背光、背光暗、有背光无字符等维修；触摸屏程序备份，触摸屏解密、plc解密

6AV2124-0GC01-0AX0 TP700

6AV2124-0JC01-0AX0 TP900

6AV2124-0MC01-0AX0 TP1200

6AV2124-0QC02-0AX0 TP1500

6AV2124-0UC02-0AX0 TP1900

6AV2 124-0XCO2-OAXO TP2200

.触摸屏点击精度下降 [故障现象] 一台触摸屏，其点击精度下降，光标很难定位。 [故障分析处理]

1) 运行触摸屏校准程序。（开始--设置--控制面板--声波屏---Caliberate按钮）。2)

如果是新购进的触屏，请试着将驱动删掉，然后将主机断电5秒钟开机重新装驱动。3) 如果上面的办法不行，则可能是声波屏在运输过程中的反射条纹受到轻微破坏，无法完全修复，你可以反方向（相对与鼠标偏离的方向）等距离偏离校准靶心进行定位。4) 如果声波屏在使用一段时间后不准，则可能是屏四周的反射条纹或换能器上面被灰尘覆盖，如果您使用的是我公司KA型机柜，您可以打开上盖用一块干

的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁其表面，再重新运行系统，注意左上，右上，右下的换能器不能损坏。然后断电重新启动计算机并重新校准。5) 触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面，触摸屏误判有手触摸造成表面声波屏不准，将其清除即可