## 1500吨千斤顶格恩液压货源充足1500吨千斤顶批发

产品名称	1500吨千斤顶 格恩液压货源充足 1500吨千斤顶批发
公司名称	· 德州格恩液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市七中村委会
联系电话	13184107265

## 产品详情

如液压油缸漏油不保压,各种液压元件漏油及其他液压故障处理,液压油泵油马达故障维修。我们经常维修的液压设备油缸包括:各种塑料成型设备(注塑机、吹塑机、挤出机、吹瓶机、压铸机等)的液压油缸维修,1500吨千斤顶加工,折弯机油缸维修,剪板机油缸维修,油压机油缸维修,硫化机油缸维修,铝型材挤压机油缸维修等等。德州格恩液压机械有限公司承接各种液压泵站的维修改造业务。

德州格恩液压械有限公司液压千斤顶维修步骤及方法如下:油缸慢慢下滑是活塞下面的油封坏了,只能买原型号,不能用其它型号代用,装配时一定要清洁,1500吨千斤顶批发,油缸的所有零件不能用柴油清洗,否则一月内毕怀或漏油,应用汽油清洗,洗完后等汽油挥发干才可以装配,1500吨千斤顶,装配是要用液压油做油封的润滑。拆开油缸后:1、要清洗油缸和活塞;2、更换全部密封件;3、若有阀的话要检修,保证密封及灵活;4、处理全部变形部位;5、安装实验。密封件的选择如丁晴橡胶、氟胶、氢化丁晴耐油;氟硅橡胶-既耐油又耐高温;硅胶-耐高温;PTFE耐磨等等。

液压缸维修技术标准

1

总则

1.1

适用范围

本维修技术标准规定了液压缸各组成部分的常

用材料和技术要求、液压缸的检查、装配以及试验,适用于

宝钢股份公司宝钢分公司范围内液压缸的维修, 维修单位按 本标准执行: 1.2 密封选择 密封件应选择宝钢股份公司指定生产厂家的标 准产品,特殊情况需得到格恩液压相关技术部门审核同意; 1.3 螺纹防松 液压缸的螺纹连接在安装时应涂上宝钢股份公 司指定生产厂家的螺纹紧固胶; 1.4 液压缸防腐 修理好的液压缸,若在仓库或现场存放时间超 过半年时间,需采用适当的防腐措施; 1.5 螺栓选择 10.9 级 (包括 10.9 级) 以下的高强度螺栓可以采 用国内著名生产厂的产品,

1500吨千斤顶-格恩液压货源充足-1500吨千斤顶批发由德州格恩液压机械有限公司提供。德州格恩液压机械有限公司(www.dzgeyy.com)是从事"千斤顶,液压油缸,电动泵,手动泵"的企业,公司秉承"诚

信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:卢经理。