

# 1500吨千斤顶 格恩液压货源充足 1500吨千斤顶批发

产品名称	1500吨千斤顶 格恩液压货源充足 1500吨千斤顶批发
公司名称	德州格恩液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市七中村委会
联系电话	13184107265

## 产品详情

如液压油缸漏油不保压，各种液压元件漏油及其他液压故障处理，液压油泵油马达故障维修。我们经常维修的液压设备油缸包括：各种塑料成型设备（注塑机、吹塑机、挤出机、吹瓶机、压铸机等）的液压油缸维修，1500吨千斤顶加工，折弯机油缸维修，剪板机油缸维修，油压机油缸维修，硫化机油缸维修，铝型材挤压机油缸维修等等。德州格恩液压机械有限公司承接各种液压泵站的维修改造业务。

德州格恩液压机械有限公司液压千斤顶维修步骤及方法如下：油缸慢慢下滑是活塞下面的油封坏了，只能买原型号，不能用其它型号代用，装配时一定要清洁，1500吨千斤顶批发，油缸的所有零件不能用柴油清洗，否则一月内毕怀或漏油，应用汽油清洗，洗完后等汽油挥发干才可以装配，1500吨千斤顶，装配是要用液压油做油封的润滑。拆开油缸后：1、要清洗油缸和活塞；2、更换全部密封件；3、若有阀的话要检修，保证密封及灵活；4、处理全部变形部位；5、安装实验。密封件的选择如丁晴橡胶、氟胶、氯化丁晴耐油；氟硅橡胶-既耐油又耐高温；硅胶-耐高温；PTFE耐磨等等。

### 液压缸维修技术标准

1

#### 总则

##### 1.1

#### 适用范围

本维修技术标准规定了液压缸各组成部分的常

用材料和技术要求、液压缸的检查、装配以及试验，适用于

宝钢股份公司宝钢分公司范围内液压缸的维修，

维修单位按

本标准执行；

1.2

密封选择

密封件应选择宝钢股份公司指定生产厂家的标

准产品，特殊情况需得到格恩液压相关技术部门审核同意；

1.3

螺纹防松

液压缸的螺纹连接在安装时应涂上宝钢股份公

司指定生产厂家的螺纹紧固胶；

1.4

液压缸防腐

修理好的液压缸，若在仓库或现场存放时间超

过半年时间，需采用适当的防腐措施；

1.5

螺栓选择

10.9

级

（包括

10.9

级）

以下的高强度螺栓可以采

用国内著名生产厂的产品，

1500吨千斤顶-格恩液压货源充足-1500吨千斤顶批发由德州格恩液压机械有限公司提供。德州格恩液压机械有限公司（[www.dzgeyy.com](http://www.dzgeyy.com)）是从事“千斤顶，液压油缸，电动泵，手动泵”的企业，公司秉承“诚

信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢经理。