

# 双色丝印按键现货 盐城双色丝印按键 无锡驰博

产品名称	双色丝印按键现货 盐城双色丝印按键 无锡驰博
公司名称	无锡市驰博精密科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	锡山区东港镇兴港北路
联系电话	18961745779

## 产品详情

镭雕工艺是指硅胶按键的本色采用透明或半透明的硅胶材料，在成型完之后，在按键表面喷涂一层不透光的油墨，然后在按键顶部用激光蚀刻方式来雕出所需要的字符。当然也有白色字符透光，双色丝印按键现货，这种就是通过先喷白油，再喷黑油，然后再镭雕就可以实现。

镂空丝印是是硅胶按键的本色采用透明或半透明的硅胶材料，字符用丝印的工艺，但是采用的是字符部分镂空，其他部分采用不透光颜色来遮盖，从而达到字符透光的效果。

### 辨别硅胶按键质量的3种方法

- 1.从手感方面来区分，硅胶按键产品的韧性、弹性很好的，不容易因外力而变形，而且手感会相对比较光滑，而劣质的硅胶产品容易变形，而且摸起来也比较的粗糙。
- 2.利用打火机火焰燃烧硅胶，劣质的硅胶按键在火焰的燃烧下会冒出黑色烟雾，剩余物为黑色粉状，盐城双色丝印按键，优质的硅胶按键无论你怎么烧都只会冒出白色烟雾，燃烧剩余物即为白色粉状。
- 3.从特性方面来区分，硅胶按键产品是无毒无味无色的材质，双色丝印按键批发，质地好，对人体没有危害，真硅胶原料为纯白剔透，而一般硅胶按键产品很难达到这些效果，劣质的硅胶按键产品一般都是有毒有刺鼻气味的，而且也比较粗糙。

胶按键丝印工序中会出现的网痕的现象；

这时比较常见的现象，网痕会导致硅胶按键在丝印后表面不完整，一般出现网痕的原因主要是丝印所用的油墨流动性不足，也可能是网孔较粗的网版制作而成了，只要选择流动性较好的油墨和选用网孔较

细的网版进行丝印制作既可。

丝印工艺环节中出现丝印有气泡的情况；

一般丝印比较大的字符经常会出现类似情况，出现的原因主要有丝印的速度过快、丝印是力度不均匀、硅胶按键表面不干净、油墨质量度差，本身的粘度不均匀，双色丝印按键定制，一般解决的主要办法是根据主要原因来解决，如果是硅胶按键表面不均匀引起的清洗即可，如果是丝印的速度过快，力度不均匀，那么就重点注意这些方面，如果是油墨质量度差的话，可以试想增加消泡剂的，消泡剂可以提高油墨的本身粘度。

双色丝印按键现货-盐城双色丝印按键-无锡驰博由无锡市驰博精密科技有限公司提供。无锡市驰博精密科技有限公司（[www.wuxichibo.com](http://www.wuxichibo.com)）有实力，信誉好，在江苏无锡的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进无锡驰博和您携手步入辉煌，共创美好未来！