

抗浮式地埋箱泵一体化日常维护要点

产品名称	抗浮式地埋箱泵一体化日常维护要点
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	50000.00/件
规格参数	范围:延安 XBZ:288-M-II 品牌:思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

抗浮式地埋箱泵一体化日常维护要点

抗浮式地埋箱泵一体化日常维护要点

1、做好日常维护。抗浮式地埋箱泵一体化设备日常使用过程中，切忌野蛮操作。使用旋钮和按钮时应轻轻旋转，非操作人

2、地埋式箱泵一体化适用的环境温度在-10 ~ +40 ，相对湿度在90%以下(无水珠凝结现象)。

3、严禁触摸带电体。检修时，要先关掉电源，箱泵一体化开机时请勿碰触配电柜内的电器元件，箱泵一体化配电柜

4、防止箱体锈蚀。箱体防腐处理，定期检查防腐层是否完好，如有损坏应及时补涂防腐漆。

5、防止箱体变形。箱体应安装在坚实的基础上，防止因地面沉降导致箱体变形。

6、防止箱体堵塞。定期检查箱体内部是否有杂物堵塞，如有堵塞应及时清理。

7、防止箱体漏水。检查箱体密封垫是否完好，如有损坏应及时更换。

8、防止箱体过热。箱体应安装在通风良好的地方，防止因散热不良导致箱体过热。