

地暖挤塑板 华能外墙保温板厂 阜阳挤塑板

产品名称	地暖挤塑板 华能外墙保温板厂 阜阳挤塑板
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

挤塑保温板与聚苯板的技术有什么区别？

稳定性：挤塑保温板是瞬间发泡成型，发泡过程在高温高压下突然变为常压，内部孔隙的分子结构难以控制，阜阳挤塑板，因此稳定性较差，受温度和湿度影响产生的伸缩变形较大；而聚苯板是常压下自由发泡，反应时间长达几天，因此内部的分子结构稳定，稳定性较好，不易受温度和湿度影响而变形。

透气性：挤塑保温板透气性差，同时吸水率低；聚苯板透气性好，但相对吸水率也高。

粘结性能：挤塑保温板的分子结构较紧密，表面光滑，难以粘结；而聚苯板则分子结构较疏松，表面粗糙，容易粘结。

XPS挤塑板的阻燃标准是什么？

目前新GB8624《建筑材料（制品）燃烧性能分级》标准正在修订会审中，屋面挤塑板，不久会出台。该标准采用的是欧盟新标准。现行的国家标准GB8624《建筑材料（制品）燃烧性能分级》标准规定：B2级是现在XPS挤塑板的低阻燃要求（氧指数 26）。B2级是实验室状态下按国标要求的XPS挤塑板的检测结果，有着严格的测试条件，不能仅简单理解成离火自熄。

但通常在工地很多人以明火点燃直立的（非倾斜）XPS挤塑板的立面（非棱角）处，看是否离开火源自己熄灭的方法是施工工地检验XPS挤塑板的阻燃性能的土方法。有可借鉴之处，但不科学严谨。

挤塑板间的缝隙宜小于等于3mm，嵌入缝隙内的水泥浆清除深度大于等于10mm，挤塑板间的缝隙用NP中性硅酮密封胶或JS挤塑板界面剂嵌填饱满。

外墙面局部损伤的挤塑板，应将其轮廓裁切成矩形，用周圈抹JS界面剂相应形状的挤塑板嵌填补齐。辅助模板拆除后，对外漏的挤塑板应及时刮抹界面剂。遭水泥砂浆污染的挤塑板表面，在刮抹JS挤塑板界面剂前应用粗砂纸打磨清洁。季节性施工时，挤塑板可以起到外墙模板蓄热保温材料的作用，但当环境温度低于5℃时，挤塑板表面应刮抹防冻型JS-2挤塑板界面剂，地暖挤塑板，技术指标应达到-15℃。雨期施工时，应在挤塑板表面刮抹JS-1挤塑板界面剂，刮抹应在无明水的状态下进行。

地暖挤塑板-华能外墙保温板厂-阜阳挤塑板由山东华能保温材料有限公司提供。“建筑节能保温,新型保温材料,外墙保温材料”就选山东华能保温材料有限公司（www.cnhuaneng.com），公司位于：山东省临沂市高新区马厂湖镇东工业三路西侧山东华能保温材料有限公司，多年来，华能保温坚持为客户提供好的服务，联系人：穆振奎。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华能保温期待成为您的长期合作伙伴！