

衫领子和袖口需要专用粘合机，使用很高压力进行冷却定型、而一般粘合机不具备衬衫所需的压力、没有冷却、不专业生产衬衫服装厂大多使用5千-1万左右普通粘合机、只能适应粘合成度一般普通服装使用，所以用普通粘把握衬衫尺寸表？答：只要掌握男士领围、参照净胸围、身高、尺寸。女士掌握净胸围、参照领围、身高。下

女衬衫规格身高净胸胸围领圈衣长袖长肩宽160 80 94 35 64 55 40 160 84 98 36 64 55 41 165 88 102 37 66 58 42 165 92 106 44
男衬衫规格身高净胸胸围领圈衣长袖长肩宽165 84 106 38 72 58 46 170 88 110 39 72 58 47 175 92 114 40 74 60 48 175 96 130 44 78 62 53 185 112 134 44 80 63 54

手机：13162891189 电话：021-65575078 联系：林先生