

# 湖南体育看台 万达源

产品名称	湖南体育看台 万达源
公司名称	武汉万达源膜结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区石洞街白云一路
联系电话	18062520001

## 产品详情

武汉万达源膜结构工程有限公司是一家集膜结构设计研发、加工制造、施工安装于一体的高新技术工程企业。系统引进国外先进膜结构建筑技术，对膜结构工程整体设计、规划、理论分析、钢结构分析建造等等，是国内规模庞大的膜结构工程公司，年产膜结构成品50万平方。

膜结构建筑应该怎么排水？膜结构建筑的排水怎么设计？

膜结构建筑设计应根据建筑物的使用特点和总平面要求，合理确定排水坡度和泄水位置，确保膜面排水顺畅;在雪荷载较大的地区，应采用较大的膜面坡度和必要的防积雪措施。

膜结构建筑排水设计依可然采用无组织排水或有组织排水方式。由于膜结构建筑的造型奇特，自由曲面，应充分考虑造型与排水的合理方式。膜结构排水坡度要求大于一般建筑。平膜坡度15%~20%以上，双曲膜脊度应大于10%。同时膜面预张力1.0~2.0kN/m以上，避免膜材在雨水作用下发生较大变形，从而在膜面产生积水、兜水。膜面积水具有马太效应特点，积水将导致局部凹陷变形，凹陷变形反过来加剧积水现象。足够坡度、曲率和张力水平是保证排水顺畅的必要条件。导水板、导水沟、落水管等膜结构设计宜与膜节点构造设计协调。

在膜结构之上，还有一个钢结构基础，钢结构的基础不能省。对于一个张拉膜结构，钢结构支架是影响使用安全的因素。钢结构用料不足，很容易导致整个结构变形甚至倾倒。膜布损坏了客户更换，但是钢结构出问题，往往整个工程都要报废。所以钢结构是膜结构的一个基础支撑，也是不能够忽略的一个重要因素。

在平时的使用中我们还要经常检查膜结构使用的情况，及时清理膜面杂物。当看到张拉膜结构上面出现杂物（通常是落叶出现较多）堆积后，我们一定要及时清理。膜材料本身具有较强的抗腐蚀抗霉变能力，但这种能力不是无限的，当外物在长时间停留在膜面，物质腐化讲解过程中，其产生的化学物质轻则会导致膜材局部变色，严重时会使膜面腐坏，降低膜材的使用寿命。做好补漆防锈工作。膜结构工

程移交给业主后，补漆防锈要做到膜结构的维护保养计划当中，体育看台，并认真执行。补漆的时机怎么确定？打磨喷砂、上底漆、保护漆、面漆是钢结构防锈的基本工序，当我们看到面漆部分开始因各种原因出现被腐蚀情况，就要及时将被腐蚀部分刮下来，然后重新上漆。

武汉万达源膜结构工程有限公司是一家集膜结构设计研发、加工制造、施工安装于一体的高新技术工程企业。系统引进国外先进膜结构建筑技术，对膜结构工程整体设计、规划、理论分析、钢结构分析建造等等，是国内规模庞大的膜结构工程公司，年产膜结构成品50万平方。张拉膜是建筑结构中发展起来的一种形式，自从1970年代以来，膜结构在国外已逐渐应用于体育建筑、商场、展览中心、交通服务设施等大跨度建筑中。索膜结构作为新的建筑形式于本世纪五十年代在国际上开始出现，至今已有六十多年的历史，张拉膜特别是到了七十年代以后，膜结构的应用得到了迅速发展。膜结构的出现为建筑师们提供了超出传统建筑模式以外的新选择。膜结构一改传统建筑材料而使用膜材，其重量只是传统建筑的三十分之一。而且膜结构可以从根本上克服传统结构在大跨度（无支撑）建筑上实现时所遇到的困难，可创造巨大的无遮挡的可视空间。其造型自由轻巧、阻燃、制作简易、安装快捷、节能、易于、使用安全等优点，因而使它在世界各地受到广泛应用。夜晚，建筑物内的灯光透过屋盖的膜照亮夜空，建筑物的体型显现出梦幻般的效果。这种结构形式特别适用于大型体育场馆、入口廊道、公众休闲娱乐广场、展览会场、购物中心等领域。

湖南体育看台-万达源(推荐商家)由武汉万达源膜结构工程有限公司提供。武汉万达源膜结构工程有限公司（[www.whguangfeng.com](http://www.whguangfeng.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！