断桥铝弧形压线冲床 压线冲床 金明美机械专业制作

产品名称	断桥铝弧形压线冲床 压线冲床 金明美机械专业制作
公司名称	济南市历城区金明美机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市腊山工业园
联系电话	15098979122

产品详情

冲床模具构造

1. 压料筋

压料筋是拉延模或拉深模中用以控制材料流动的筋状突起,压料筋可以是凹模或压料圈的局部结构,也可以是镶入凹模或压料圈中的单独零件。

2. 压料槛

压料槛是断面呈矩形的压料筋特称。参阅"压料筋"。

3. 承料板

承料板是用于接长凹模上平面,承托冲压材料的板状零件。

4.连续模

连续模是具有两个或更多工位的冲模,压线冲床,材料随压力机行程逐次送进一工位,从而使冲件逐步成形。

5.侧刃

侧刃是在条(带、卷)料侧面切出送料定位缺口的凸模。

6.侧压板

侧压板是对条(带、卷)料一侧通过弹簧施加压力,促使其另一侧紧靠导料板的板状零件。

7.顶杆

顶杆是以向上动作直接或间接顶出工(序)件或废料的杆状零件。

8. 顶板

顶板是在凹模或模块内活动的板状零件,铝合金圆弧压线冲床,以向上动作直接或间接顶出工(序)件 或废料。

9. 齿圈

齿圈是精冲凹模或带齿压料板上的成圈齿形突起,是凹模或带齿压料板的局部结构而不是单独的零件。

10. 限位套

限位套是用于限制冲模小闭合高度的管状零件,一般套于导柱外面。