

冷水江别墅铜雕花楼梯真的来了 想立刻拥有人间富贵梯

产品名称	冷水江别墅铜雕花楼梯真的来了 想立刻拥有人间富贵梯
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1630.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:22121 表面处理:K金
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号（住所申报）
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

其实，对于楼梯与铜件的保养，固然重要，但很多人却喜欢铜件本身自然氧化的美感，因为这才更好地体现出铜材的历史沉淀的艺术韵味，所以他们还会特意要求定制铜绿色楼梯，或有着仿古董色泽的铜件。不仅如此，当人手跟铜材长期接触后，还会形成“铜包浆”，呈现一种岁月感。

如果楼梯出现生锈，请不要用砂纸打磨。但锈迹较小较浅的，就能以棉纱蘸机油涂在生锈处，只要稍等片刻，再用布揩擦即可消除锈迹。而若锈迹扩大变重，则应请有关技术人员前来维修。

潮湿，会引起金属锈蚀、镀铬产生脱膜等问题的出现。因此，室内的湿度，应保持在正常值内。铜艺楼梯要远离加湿器。而在大清洁时，忌用开水清洗楼梯，可用湿布擦，但不要用流水直接冲洗。

酸碱度高的物质，是铜艺楼梯的“头号杀手”，若果不慎粘上碱（如苏打水、肥皂水、甲碱）或酸（如食醋、硫酸），就该马上以清水冲净污处，然后用干棉布擦干。

还有，铜艺楼梯久经日晒，就会发生变色：着色漆层干裂剥落，金属出

现氧化变质。因此，摆放的位置，好避开窗外阳光的直接照射。但如果无法移开家具，可用百叶窗或窗帘遮挡。